

## **TEST CERTIFICATE**

Site Number **840-Emirates Auctions** 

Transaction Number 95441218 (CC10006) Transaction Date 25 Sep 2021, 17:44:03

312309 Queue Number

Chassis Number 1N4AL2A91CC147537

Engine Number

Model

Vehicle Class Car

Manufacturer Nissan Altima

Model Year 2012

Color

38669 N/A Mileage



DEFECT	REMARKS	
O1 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	PORTION REPAIRED & REPAINTED	مدكار
01.B Paint	PORTION REPAIRED, REPAINTED & DENTS, SCRATCHES ON BODY	الصبغ
01.C Doors	PORTION REPAIRED & REPAINTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
O1.E Floor	UNDER FLOOR RUST PROOFED	الارضية
01.F Bumper	REPAINTED	دعامية
02 Tires and Rims Condition		الاطارات
02.A Front Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الامامي
02.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الخلفي
03 Wipers and Arms		المساحات
03.A Other	OK	اخري
04 Brake Condition		الفرامل
04.A Caliber Brake	GETTING RUSTY	جهاز الفرامل
05 Interior Condition		الاجزاء الداخلية
05.A Other	ОК	اخري
05.B Mirror	ОК	المرايا
05.C AC Condition	A/C NOT COOLING	المكيف

DEFECT	REMARKS	
06 Chassis Condition		الشاصي
06.A Chassis	ОК	الشاسيه
07 Engine Condition		المحرك
07.A Other	ОК	اخري
08 Seats Condition		المقاعد
08.A Other	ОК	اخري
09 Transmission Condition		الجير
09.A Gear Box	ОК	الجير

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate,
  Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.