

TEST CERTIFICATE

Site Number
Transaction Number

01.C Floor

840-Emirates Auctions 45000324 (CC10010) Transaction Date

30 Nov 2022, 12:22:12

Queue Number 633932

Chassis Number

VR3E1NFJ6LJ530518

Engine Number

Vehicle Class Car

Manufacturer Peugeot

Model Partner

Model Year 2020

Color White

Mileage

001 Km Petrol

Fuel Type

No. Of Cylinders

4

Specification

GCC Specification

دعامية

DEFECT REMARKS

O1 Body جسم المركبة

O1.A Paint MINOR DENTS SCRATCHES ON BODY .

01.B Bumper REAR BUMPER FRAME BEND

الارضية PORTION DENT

وجود مؤشر لحادث في الخلف وود مؤشر لحادث في الخلف

O1.E Rusty UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY מבנוֹ

 02 Tires and Rims Condition

O2.A Rear Tyre BOTH SIDE 2019 CRACKED ,WORN OUT .

O2.B Front Tyre BOTH SIDE 2021/2019 CRACKED . الاطار الامامي

O3 Engine Condition المحرك

O3.A Visual Engine Condition ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,KEY حالة المحرك النظرى MISSING .

 04 Transmission Condition

حالة الجير النظرى NOT CHECKED . OIL LEAK

Condition

04.B Road Test NOT CHECKED . فحص علي الطريق

الحاله الداخليه الداخلية

DEFECT	REMARKS	
05.A AC Condition	NOT CHECKED.	المكيف
05.B Odometer reading	NOT CHECKED .	قراءة عداد المسافات
06 Suspension System		ممتص الصدمات
06.A Arms	LOWER ARM BUSH CRACKED	ازرع
07 Chassis Condition		الشاصي
07.A Chassis	VISIBLE AREA OK.	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate,
 Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.