



### Test Certificate

Site Number	: 756-SHJ AUTO VILLAGE	Plate Code	:
Transaction Number	: 19890661	Plate Category	:
Transaction Date	: 03 JUN 2020 10:13:56	Plate Number	:
Queue Number	: 181883	Import Doc. Ref.	: 78107 SHJ
Chassis Number	: KMHDG41E7DU678107	Manufacturer/Model	: HYUNDAI/ELANTRA
Engine Number	:	Model Year	: 2013
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION	Mileage	: 243937

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Failed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Failed	فحص الغاز العادم-الكربون
17 Shock Absorbers Test		فحص مخمد الصدمات
17.01 - Shock Absorber Test	Passed	فحص مخمد الصدمات
VISUAL TEST:		
01 Lights		الانوار
01.06 - Brake Lights		انوار الفرامل
		RR RHS BRAKE LIGHT COVER CRACK
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.10 - Ties Rods, Bushes, Center Link, Left And Right		ربلات ذراع التوجيه
		FRT LOWERARAM BUSHES CRACK
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
		ALL TIRE CRACK & WORNG OUT
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint		الصنع
		SCRATCHES & DENT
05.03 - Doors		الابواب
		TAIL DOOR REPAIRED
05.04 - Fenders		المدكار
		FRT FENDER REPAIRED,RHS STIL DENT
05.05 - Bumpers		الدعامية
		B/S BUMPER REPAIRED ,RADIATOR FRAME REFIX
06 General Items		الاشياء العامة
06.17 - Co A.Normal B.Low C.High		الغاز العادم والكربون
		CO HIGH
09 Auction		الفحص الكامل
09.06 - Chassis Ok		الشاصي جيد
09.09 - Engine And Gear Box Performance Ok	OK	فحص حالة الماكينة والجير
09.10 - Engine Oil Leaking	OIL LEAK	تهريب زيت المحرك
09.25 - Body Repainted	BODY PORTION REPAINTED	أثر صنع في المركبة

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.