

Queue Number 2862678

Transaction Date 14 Oct 2026, 12:13:49

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
95841259 (CC10010) (CC10010)

Vehicle Details

Chassis Number 1N4AL3APXG*****
 Specification GCC Specification
 Make Nissan
 Model Altima
 Model Year 2016
 Color Silver
 Mileage N/A Km
 Fuel Type Petrol
 Transmission Type
 No. Of Cylinders 4

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body	جسم المركبة
---------	-------------

01.A Fenders	REFITTED .	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.C Rusty	BODY PARTS RUSTY.	صدأ
01.D Floor	UNDER BODY CHASSIS SUSPENSION PARTS NOT CHECKED .	الارضية
01.E Bumper	BUMPER MISALIGN ,SCRATCHES ,PORTION DAMAGED.	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED.	غطاء المحرك
01.G Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD ,FENDER FRAME REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition	الشاسي
----------------------	--------

02.A Chassis	CHASSIS COVERED NOT CHECKED .	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN CHECKED ONLY STICKER.	رقم القاعدة

03 Engine Condition	المحرك
---------------------	--------

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED/.	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Transmission Condition	الجير
---------------------------	-------

04.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED .	الحالة النظرية للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE CRACKED WORN OUT .	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	EXPIRED CRACKED WORN OUT .	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	DENTS SCRATCHES .	حالة الجنوط
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Disc&Drum	PARTS RUSTY.	دسك و طناير الفرامل
08 Interior Condition		الحالة الداخلية
08.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY ,SIGN OF FLODED	اخرى
08.B AC Condition	NOT CHECKED.	المكيف
08.C Audio	SCREEN FADED.	صوتيات
08.D Dash Board	PORTION LOOSE	لوحة القيادة
08.E Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانة السقف
08.F Sun Visor	LOOSE.	حاجب الشمس
08.G Odometer reading	NOT CHECKED .	قراءة عداد المسافات
08.H Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
08.I Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
08.J Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae