

Queue Number 2881954

Transaction Date 19 Oct 2026, 15:38:52

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
80217343 (CC10009) (CC10012)

Vehicle Details

Chassis Number	MMDAFT6J8N*****
Specification	GCC Specification
Make	Mitsubishi
Model	Attrage
Model Year	2022
Color	Silver
Mileage	84286 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	3

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REPAINTED , LEFT SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	FRONT BOTH SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	FLOOR PORTION DENT	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN	دعامية
01.G Bonnet	REPAINTED , REFITTED	غطاء المحرك
01.H Trunk	REPAINTED , MISALIGN	صندوق
01.I Sign of front accident	FRONT BUMPER BULK HEAD FENDER FRAME REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT LEFT SIDE CHASSIS REPAIRED	الشاسيه
--------------	----------------------------------	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	OIL WET PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	-----------------------------	-----------------------

04 Transmission Condition

الجير

04.A Gear Box Visual Condition	MINOR JERKING,	الحالة النظرية للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الخلفي
06 Lights		الاضاءة
06.A Fog light	NOT WORKING	كشاف الضباب
07 Interior Condition		الحالة الداخلية
07.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
07.B AC Condition	OK	المكيف

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✓ Pass / ناجح

استمارة المركبات
Vehicle Registration



وقت البدء:	18:25	Start Time:
وقت الانتهاء:	18:32	End Time:
رقم الحارة:	02	Lane:
رقم التذكرة:	289	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	1 TAS 2026 29854932	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	13-10-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	11-11-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	13-10-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Renewal Test فحص التجديد	Services:
شريك فحص المركبات:	Tasjeel تسجيل	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	6 min 36 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	5305266	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

بيانات اللوحة:	N 90940 Dubai Private N 90940 دبي خصوصي	Plate Details:
رقم القاعدة:	MMDAFT6J8NH003145	Chassis No.:
نوع المركبة:	MITSUBISHI ميتسوبيشي	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	ATTRAGE اتريج	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	SALOON صالون	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	Silver فضي	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	84174 Kms كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	Thailand تايلند	Origin:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	3A92KR4151	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	1500 Kgs كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	1335 Kgs كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2022	Model Year:
قوة المحرك:	--	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	3	Cylinders:
عدد المقاعد:	5	No. of Seats:

انبعاثات الكربون / Carbon footprint

شكراً لك لحماية البيئة. / Thank you for protecting the environment.



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة وسبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة
Test Certificate



Estimated Vehicle Consumption (Rate last 12 Months)

معدل الاستهلاك السنوي للمركبة (تقديرياً لأخر 12 شهر)

 18460 KM / كم Distance per year المسافة المقطوعة سنوياً	 1037 L / لتر Fuel consumed per year استهلاك الوقود سنوياً	 4159 AED / درهم Fuel cost per year تكلفة الوقود سنوياً	 2.5 ton / طن Carbon footprint per year انبعاثات الكربون سنوياً
---	--	---	---

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle 8 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle 21 %	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS 14 %	نسبة أول أكسيد الكربون للبتترول Vehicle on Petrol CO Reading 0 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading 0 PPM VOL			

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

FRONT BUMPER BULKHEAD ,FRONT LEFT SIDE CHASSIS END REPAIRED

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by: تم الفحص من قبل : 48199	Transaction Number: رقم المعاملة : 29854932
Service Name: اسم الخدمة : Renewal Test فحص التجديد	Payment Method: طريقة الدفع : Cash نقدي
Attempt No.: رقم المحاولة : 1	Total Service Fees: إجمالي رسوم الخدمة : 170 AED Paid On 13/10/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 13/10/2026
Parking Slot No.: رقم الموقف : --	Received by: تم الاستلام من : Habibu Rahuman Shahul Hameed Shahul الحמיד شاه الحميد حبيب الرحمان شاه



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست ببيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

