



Test Certificate

Site Number	: 756-SHJ AUTO VILLAGE	Plate Code	:
Transaction Number	: 20188015	Plate Category	:
Transaction Date	: 09 JUL 2020 11:02:28	Plate Number	:
Queue Number	: 194379	Import Doc. Ref.	: 15571 EA
Chassis Number	: 6T1BE32K43X415571	Manufacturer/Model	: TOYOTA/CAMRY
Engine Number	:	Model Year	: 2003
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: SILVER
Service / Indicator	: DSC AUCTION	Mileage	: 180953

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Failed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
17 Shock Absorbers Test		فحص مخمد الصدمات
17.01 - Shock Absorber Test	Passed	فحص مخمد الصدمات
VISUAL TEST:		
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.16 - Engine Mounting		كراسي المحرك
		TOP RIGHT SIDE MOUNTING CUT.
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
		ALL TYRES WEAK OLD 2016.
05 Body		الهيكل
05.01 - Rusty		الصدأ
		UNDER FLOOR MINOR RUSTY.
05.05 - Bumpers		الدعامية
		BOTH BUMPERS,FENDERS,BONNET REFITTED.
09 Auction		الفحص الكامل
09.06 - Chassis Ok	OK	الشاصي جيد
09.09 - Engine And Gear Box Performance Ok	OK	فحص حالة الماكينة والجير
09.10 - Engine Oil Leaking		تهريب زيت المحرك
09.11 - Gear Box Oil Leaking		تهريب زيت الجير
09.25 - Body Repainted		اثر صيغ في المركبة
		BODY ALL PORTIONS REPAINTED.
The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only. Tasjeel is not responsible for any hidden defects.		
شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط تسجيل غير مسؤولة عن العيوب الخفية		