

Queue Number 2870363

Transaction Date 15 Oct 2026, 12:32:16

Site Name  
840 - Emirates AuctionsTransaction Number  
95233438 (CC10009) (CC10025)

## Vehicle Details

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Chassis Number    | 1FM5K8F84F*****   |
| Specification     | GCC Specification |
| Make              | Ford              |
| Model             | Explorer          |
| Model Year        | 2015              |
| Color             | Black             |
| Mileage           | 98585 Km          |
| Fuel Type         | Petrol            |
| Transmission Type |                   |
| No. Of Cylinders  | 6                 |

## Condition

## Remarks

## الحالة

## 01 Body

## جسم المركبة

|                             |                                                         |                            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| 01.A Fenders                | REPAINTED PORTION REPAIRED , FRONT REFITTED             | مدكار                      |
| 01.B Paint                  | BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED DENTS SCRATCHES | الصبغ                      |
| 01.C Doors                  | REPAINTED PORTION REPAIRED                              | أبواب                      |
| 01.D Rusty                  | UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY                          | صدأ                        |
| 01.E Floor                  | FLOOR PORTION DENT                                      | الارضية                    |
| 01.F Bumper                 | MISALIGN                                                | دعامية                     |
| 01.G Windshield             | FRONT SPOT CRACK                                        | زجاج                       |
| 01.H Bonnet                 | REPAINTED PORTION REPAIRED , REFITTED                   | غطاء المحرك                |
| 01.I Pillars                | RIGHT SIDE C/ PILLAR OUTER PANEL DENTS                  | القوائم                    |
| 01.J Sign of front accident | FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD REPAIRED                   | وجود مؤشر لحادث في المقدمة |
| 01.K Sign of side accident  |                                                         | وجود مؤشر لحادث في الجانب  |

## 02 Chassis Condition

## الشاسي

|              |                                              |         |
|--------------|----------------------------------------------|---------|
| 02.A Chassis | CHASSIS COVERED CHECKED VISIBLE AREA ONLY/OK | الشاسية |
|--------------|----------------------------------------------|---------|

## 03 Engine Condition

## المحرك

|                              |                                      |                       |
|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 03.A Engine Visual Condition | OIL LEAK OPEN REFITTED GETTING RUSTY | الحالة النظرية للمحرك |
|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|

## 04 Seats Condition

## المقاعد

|                     |                 |              |
|---------------------|-----------------|--------------|
| 04.A Seat Condition | PORTION DAMAGED | حالة المقاعد |
|---------------------|-----------------|--------------|

| Condition                               | Remarks                            | الحالة                     |
|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>05 Transmission Condition</b>        |                                    | <b>الجير</b>               |
| 05.A Gear Box Visual Condition          | REFITTED OIL WET, MINOR JERKING    | الحالة النظرية للجير       |
| 05.B Road Test                          | NOT CHECKED                        | فحص علي الطريق             |
| <b>06 Tires and Rims Condition</b>      |                                    | <b>الاطارات</b>            |
| 06.A Front Tyre                         | BOTH SIDE 2024                     | الاطار الامامي             |
| 06.B Rear Tyre                          | BOTH SIDE 2024                     | الاطار الخلفي              |
| 06.C Rims Condition                     | MINOR DENT SCRATCHES               | حالة الجنوط                |
| <b>07 Lights</b>                        |                                    | <b>الاضاءة</b>             |
| 07.A Head Light                         | LENS FADED , LEFT SIDE MINOR CRACK | الاضاءة الرئيسية           |
| 07.B Tail Light                         | LEFT SIDE PORTION CRACK            | الضوء الخلفي               |
| <b>08 Brake Condition</b>               |                                    | <b>الفرامل</b>             |
| 08.A Brake Pedal                        | SPONGY                             | دواسة الفرامل              |
| <b>09 Interior Condition</b>            |                                    | <b>الحالة الداخلية</b>     |
| 09.A Other                              | INTERIOR PARTS GETTING RUSTY       | اخرى                       |
| 09.B AC Condition                       | OK , GRILL PANEL PORTION CRACK     | المكيف                     |
| 09.C Audio                              | SCREEN PORTION FADED               | صوتيات                     |
| 09.D Sun Visor                          | PORTION LOOSE                      | حاجب الشمس                 |
| 09.E Door Panel                         | PORTION DAMAGED                    | لوحة بطانة الباب           |
| 09.F Steering Wheel and control buttons | WORN OUT                           | عجلة القيادة وازرار التحكم |
| 09.G Gear Shifting Lever                | KNOB WORN OUT                      | ذراع نقل السرعات           |

you can verify the validity of the certificate via the link: [carcheck.ae/certificate](https://carcheck.ae/certificate)



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط [carcheck.ae/certificate](https://carcheck.ae/certificate)

## Terms & Conditions

## الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)