





### Test Certificate

Site Number	: 840-EMIRATES AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 19562561	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 02 APR 2020 13:20:37	Plate Number	: 455499 EA
Queue Number	: 166953	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: RKLBV42E7C4455499	Manufacturer/Model	: TOYOTA/COROLLA
Engine Number	:	Model Year	: 2012
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: BLUE
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

### Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
VISUAL TEST:		
01 Lights		الانوار
01.04 - Head Lights		الانوار الامامية
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.11 - Shock Absorbers		مخمد الصدمات
03 Brake System		نظام الفرامل
03.01 - Brake Efficiency Front Wheels Left And Right Hands		قوة فرامل المحور الامامي
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
		ALL TIRES 2012 OLD TIRES PUNCTURED/DAMAGED ROAD TEST NOT DONE
05 Body		الهيكل
05.01 - Rusty		الصدأ
05.03 - Doors		الابواب
05.04 - Fenders		المدكار
05.05 - Bumpers		الدعامية
05.08 - Chassis (Frame)		الشاصية
05.09 - Front And Rear Windshields		الزجاج الامامي والخلفي
05.12 - Side Safety Frame		الواقيات الجانبية
06 General Items		الاشياء العامة
06.01 - Wiper Blades		ماسحات الزجاج الامامي
06.08 - Interior Lights		الانوار الداخلية
06.11 - Seat Belts		حزام الامان
06.12 - Seats Condition And Seats Fixing		المقاعد وحالتها وتثبيتها
06.21 - Battery Condition		حالة البطارية
07 Remarks		ملاحظات



### Test Certificate

Site Number	: 840-EMIRATES AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 19562561	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 02 APR 2020 13:20:37	Plate Number	: 455499 EA
Queue Number	: 166953	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: RKLBV42E7C4455499	Manufacturer/Model	: TOYOTA/COROLLA
Engine Number	:	Model Year	: 2012
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: BLUE
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

#### Statement of Vehicle Condition

07.04 - Others	67829 KILOMETERS	ملاحظات اخرى
09 Auction		الفحص الكامل
09.18 - A/C Not Cooling		عطل في المكيف
09.23 - Air Bag Damaged	ALL AIRBAG DEPLOYED	المخدة الهوائية لا تعمل
09.25 - Body Repainted	BODY PORTION REPAINTED	أثر صيغ في المركبة
The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.		