

TEST CERTIFICATE

Site Number Transaction Number **840-Emirates Auctions** 93947064 (CC10008)

Transaction Date

19 May 2022, 16:31:47

Oueue Number

312309

Chassis Number

KL1JD5CE3KB101674

Engine Number

Vehicle Class

Manufacturer

Chevrolet

Model

Aveo

Car

Model Year

2019

Color

White

Mileage

112280 Km

Petrol

Fuel Type

No. Of Cylinders Specification

GCC Specification

REMARKS DEFECT

01.A AC Condition LOW COOLING المكيف

02 Body جسم المركبة

02.A Paint REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENT, SCRATCHES

الصبغ

02.B Bonnet

REFITTED

غطاء المحرك

02.C Fenders 02.D Other

FRONT FENDER REFITTED

مدكار

FRONT BUMPER FRAME RADIATOR SUPPORT BULK HEAD اخري

REPAIRED

02.E Sign of front accident

وجود مؤشر لحادث في المقدمة

03 Tires and Rims Condition

الاطار الامامى

الاطارات

03.A Front Tyre 03.B Rear Tyre

BOTH SIDE 2021 BOTH SIDE 2021

الاطار الخلفى

04 Transmission Condition

الجير

04.A Road Test 04.B Visual Gear Box NOT CHECK

فحص على الطريق حالة الجير النظرى

Condition

MINOR OIL LEAK

المحرك

05 Engine Condition

DEFECT	REMARKS	
05.A Visual Engine Condition	OK	حالة المحرك النظرى
06 Chassis Condition		الشاصي
06.A Chassis	ОК	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate,
 Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.