

Queue Number

2789239

Transaction Date

23 Sep 2026, 16:52:17

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

87979662 (CC10010) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	KMHJT81E1F*****
Specification	GCC Specification
Make	Hyundai
Model	Tucson
Model Year	2015
Color	White
Mileage	173969 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED , MINOR DENT SCRATCHES , PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Doors	REAR BOTH SIDE REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS ,SUSPENSION PARTS RUSTY.	صدأ
01.E Floor	FLOOR RUSTY ,RUSTPROOFED.	الارضية
01.F Bonnet	REFITTED , MISALIGN	غطاء المحرك
01.G Trunk	REFITTED , MISALIGN	صندوق
01.H Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS RUSTY ,CORROSION ,PAINTED RUSTPROOFED ,FRONT LEFT SIDE CHASSIS JOINT AREA RUSTY REPAIRED.	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount	BUSHES CRACKED .	كرسي
03.B Engine Visual Condition	ABNORMAL NOSY ,SHAKING ,PARTS GETTING RUSTY ,PAINTED,OIL PAN DENT .	الحالة النظرية للمحرك


04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION DAMAGE	حالة المقاعد
---------------------	----------------	--------------

05 Exhaust System

نظام العادم



Condition	Remarks	الحالة
05.A Other	LEAKING NOISY.	اخرى
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	PARTS GETTING RUSTY ,PAINTED.	الحالة النظرية للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	LEFT SIDE 2020 RIGHT SIDE 2021 CRACK EXPIRED	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	LEFT SIDE 2021 RIGHT SIDE 2019 CRACK EXPIRED	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS GETTING FADED	الاضاءة الرئيسية
08.B Tail Light	PORTION CRACKED	الضوء الخلفي
08.C Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08.D Brake Light	LEFT SIDE NOT WORKING	نور الفرامل
08.E Fog light	FADED	كشاف الضباب
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Brake Pedal	SPONGY .	دواسة الفرامل
09.B Hand Brake	NOT WORKING.	فرامل اليد
09.C Disc&Drum	PARTS RUSTY.	دسك و طنابير الفرامل
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF FLOODED	اخرى
10.B Mirror	RIGHT SIDE INDICATOR NOT WORKING LENS BROKEN	المرآيا
10.C AC Condition	NOT COOLING	المكيف
10.D Roof Light	FRONT & REAR GLASS PORTION CRACK	أنارة السقف
10.E Power Window Switch And Glass	REAR BOTH SIDE SWITCH NOT WORKING	مفتاح النافذه و الزجاج
10.F Floor Matting	DIRTY	فرش الأرضيه
10.G Audio	NOT WORKING , CONTROL BUTTON GETTING MELTED , SCREEN FADED	صوتيات
10.H Dash Board	PORTION CRACK	لوحة القيادة
10.I Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.J Steering Wheel and control buttons	WORN OUT , HORN NOT WORKING	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.K Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
10.L Engine Start Button	REMOTE PORTION DAMAGE	زر تشغيل المحرك
11 Battery Condition		حالة البطارية
11.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae