CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2906048
Transaction Date	30 Oct 2026, 14:54:21
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	53447988 (CC10010) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	KNAMB8129J*******
Specification	GCC Specification
Make	Kia
Model	Grand Carnival
Model Year	2018
Color	Green
Mileage	288958 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT LEFT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED REFITTED,REAR BOTH DEEP DENTS	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,DENTS SCRATCHES,PORTION FADED RUSTY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY.,	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN PORTION DAMAGED,LOGO FADED	دعامية
01.F Trunk	SWITCH WORN OUT,INNER COVER PART MISSING,LOGO FADED	صندوق
01.G Sign of front accident	GRAY	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.H Sign of side accident	LEFT QUARTER PANEL ,WHEEL ARCH DENT .	وجود مؤشر لحادث في الجانب
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS COMPLETE COVERED ,OILY MUDDY NOT VISIBLE PROPERLY,CHECKED ONLY VISIBLE AREA /OK.	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Mount	BUSHES CRACKED.	كرسي
03.B Engine Visual Condition	REFITTED OIL LEAK,SHAKING ,ABNORMAL NOISY. PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION CUT ,DIRTY LOOSE.	حالة المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED OIL LEAK ,JERKING ,COMPONENT PARTS RUSTY.	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED.	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACK PUNCTURE	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Warning Light	EXTRA WARNING LIGHT ON IN CLUSTER	ضوء تحذير
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Brake Pedal	HARD.	دواسة الفرامل
08.B Disc&Drum	RUSTY.	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES CUT .	ازرع
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
10.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY ,SIGN OF FLOODED	اخري
11.B Mirror	CENTER MISSING	المرايا
11.C AC Condition	NO COOLING	المكيف
11.D Roof Ceiling	PORTION CUT WORN OUT	بطانه السقف
11.E Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT,HORN NOT WORKING	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.G Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
.للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae