



Test Certificate

Site Number	: 840-TASJEEL EM AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 18141490	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 26 SEP 2019 13:56:38	Plate Number	: A700251 EA
Queue Number	: 101525	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: JMYGNP03V8A700251	Manufacturer/Model	: MITSUBISHI/L300
Engine Number	:	Model Year	: 2008
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
VISUAL TEST:		
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.06 - Steering Wheel Alignment		ميزانية عجلة القيادة
02.17 - Gear Box Mounting	CRACK	كراسي ناقل الحركة
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint	BODY PORTION SCRATCHES	الصبغ
05.08 - Chassis (Frame)	REAR LEFT SIDE FRAME DENT	الشاصية
06 General Items		الاشياء العامة
06.08 - Interior Lights	269164 KM.	الانوار الداخلية
06.12 - Seats Condition And Seats Fixing	INTERIOR COVERS PARTLY TORN/WINDOW LOCK NONE	المقاعد وحالتها وثبيتها
06.14 - Transmission Condition	OK	حالة ناقل الحركة
07 Remarks		ملاحظات
07.04 - Others	ENGINE OIL LEAK	ملاحظات اخرى
09 Auction		الفحص الكامل
09.14 - Sign Of Front Accident	FRONT PANEL REPAIRED	اثر حادث في مقدمة المركبة
09.15 - Sign Of Rear Accident	BACK PANEL,DOOR REPAIRED	اثر حادث في مؤخرة المركبة
09.25 - Body Repainted	BODY PORTION REPAINTED	اثر صبغ في المركبة

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.