



### Test Certificate

Site Number	: 840-EMIRATES AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 20027423	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 23 JUN 2020 13:47:45	Plate Number	: 7390 EA
Queue Number	: 188331	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: WBAFG81068LJ37390	Manufacturer/Model	: BMW/X6
Engine Number	:	Model Year	: 2008
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: SILVER
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

### Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
VISUAL TEST:		
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.06 - Steering Wheel Alignment		میزانية عجلة القيادة
02.11 - Shock Absorbers		مخمد الصدمات
02.13 - Stub Axle Assemblies, Boots		المحور
02.15 - Suspension Crack Or Bend, Bushes		التوصيلات
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
04.04 - Rear Left And Right Hand Tires		الاطارات الخلفية
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint		الصيغ
05.07 - Floor		الارضية
07 Remarks		ملاحظات
07.04 - Others		ملاحظات اخرى
09 Auction		الفحص الكامل
09.02 - Need Wheel Alignment		يحتاج الى ميزانية العجلات
09.06 - Chassis Ok		الشاصي جيد
09.09 - Engine And Gear Box Performance Ok		فحص حالة الماكينة والجير
09.10 - Engine Oil Leaking		تهريب زيت المحرك
09.11 - Gear Box Oil Leaking		تهريب زيت الجير
09.25 - Body Repainted		اثر صيغ في المركبة

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.