

Queue Number

2601643

Transaction Date

31 Jul 2026, 15:42:18

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

40750121 (CC10013) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number

KMHE241G7F*****

Specification

GCC Specification

Make

Hyundai

Model

Sonata

Model Year

2015

Color

White

Mileage

305673 Km

Fuel Type

Petrol

Transmission Type

No. Of Cylinders

4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders

FRONT RIGHT DAMAGED

مدكار

01.B Paint

BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED,DENTS & SCRATCHES,PORTION
FADED,PORTION RUSTY

الصبغ

01.C Doors

FRONT RIGHT DAMAGED

أبواب

01.D Rusty

UNDER BODY PARTS, SUSPENTION GETTING RUSTY

صدأ

01.E Floor

UNDER FLOOR MUDDY,COVERED PORTION DENTS

الارضية

01.F Bumper

MISALIGN,PORTION CRACK

دعامية

01.G Fuel Tank

DENT

خزان الوقود

01.H Sign of side accident

وجود مؤشر لحادث في الجانب

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis

CHASSIS MUDDY DIRTY PORTION GETTING RUSTY

الشاسيه

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition

ENGINE NOT START, ALL SYSTEM NOT CHECKED,REFITTED,OIL LEAK,PARTS RUSTY

الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition

EXTRA COVER WORN OUT

حالة المقاعد

05 Exhaust System

نظام العادم

05.A Other

DENT

اخرى

Condition	Remarks	الحالة
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED,REFITTED,OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للجير
06.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	2023 DRY CRACK	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	2023 DRY CRACK	الاطار الخلفي
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Disc&Drum	RUSTY	دسك و طنابير الفرامل
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
10.B Mirror	CENTER MISSING	المرايا
10.C AC Condition	NOT CHECK	المكيف
10.D Dash Board	EXTRA COVER GETTING FADED	لوحة القيادة
10.E Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.G Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae