



TEST CERTIFICATE

| | | | |
|--------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|
| Site Number | 840-Emirates Auctions | Transaction Date | 29 Nov 2022, 17:31:21 |
| Transaction Number | 17486735 (CC10006) | Queue Number | 633922 |



| | |
|------------------|--------------------------|
| Chassis Number | JN6BE6DS5G9800739 |
| Engine Number | |
| Vehicle Class | Car |
| Manufacturer | Mitsubishi |
| Model | Canter |
| Model Year | 2016 |
| Color | White |
| Mileage | 01 Km |
| Fuel Type | Petrol |
| No. Of Cylinders | 4 |
| Specification | GCC Specification |

| DEFECT | REMARKS | |
|------------------------------------|--|---------------------|
| 01 Body | | جسم المركبة |
| 01.A Rusty | UNDER BODY ,SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY , | صدأ |
| 01.B Paint | BODY DENTS SCRATCHES ,PORTION RUSTY ,FADED. | الصبغ |
| 01.C Floor | PORTION DENT . | الارضية |
| 01.D Fuel Tank | DENT | خزان الوقود |
| 02 Lights | | الاضاءة |
| 02.A Head Light | LENS FADED & ALL LIGHTS NOT CHECKED . | الاضاءة الرئيسية |
| 02.B Tail Light | BOTH SIDE COVER PORTION DAMAGED | الانارة |
| 03 Tires and Rims Condition | | الاطارات |
| 03.A Rear Tyre | BOTH SIDE 2020 CRACKED . | الاطار الخلفي |
| 03.B Front Tyre | BOTH SIDE 2020 CRACKED. | الاطار الامامي |
| 04 Suspension System | | ممتص الصدمات |
| 04.A Shock Absorber | LEAK | ممتص الصدمات |
| 04.B Arms | LOWER ARM BUSH CRACKED | ازرع |
| 04.C Leaf Spring | BUSH CRACKED | |
| 05 Engine Condition | | المحرك |

| DEFECT | REMARKS | |
|---|---|----------------------------|
| 05.A Visual Engine Condition | ENGNE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED . | حالة المحرك النظري |
| 05.B Mount | MOUNT CUT | كرسي |
| 06 Transmission Condition | | الجير |
| 06.A Visual Gear Box Condition | NOT CHECKED . | حالة الجير النظري |
| 06.B Road Test | NOT CHECKED. | فحص علي الطريق |
| 07 Interior Condition | | الحاله الداخليه |
| 07.A AC Condition | NOT CHECKED . | المكيف |
| 07.B Steering Wheel and control buttons | WORN OUT . | عجلة القيادة وازرار التحكم |
| 07.C Odometer reading | NOT CHECKED . | قراءة عداد المسافات |
| 08 Seats Condition | | المقاعد |
| 08.A Seat Condition | COVER PORTION DAMAGED . | حالة المقاعد |
| 09 Chassis Condition | | الشاسي |
| 09.A Chassis | VISIBLE AREA OK. | الشاسيه |

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.