



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	27 Jan 2022, 12:32:03
Transaction Number	74993323 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	5N1AN08W39C503950
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Nissan
Model	Xterra
Model Year	2009
Color	Silver
Mileage	115709 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	6
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Bonnet	REPAINTED	غطاء المحرك
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT,SCRATCHES	الصبغ
01.C Fenders	FRONT BOTH SIDE FENDER REPAINTED,PORTION REPAIRED	مدكار
02 Tires and Rims Condition		الاطارات
02.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الامامي
02.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الخلفي
03 Interior Condition		الحاله الداخليه
03.A AC Condition	OK	المكيف
04 Wipers and Arms		المساحات
04.A Wiper Arm &Blade	WORN OUT	ازرع المساحات والشفرات
05 Engine Condition		المحرك
05.A Visual Engine Condition	OK	حالة المحرك النظري
06 Transmission Condition		الجير
06.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق

DEFECT	REMARKS	
06.B Visual Gear Box Condition	SIGN OF MINOR OIL WET	حالة الجير النظري
07 Chassis Condition		الشاصي
07.A Chassis	OK	الشاسيه
08 Steering Condition		المقود
08.A Steering Oil	MINOR OIL LEAK	زيت المقود
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	REAR LEFT SIDE OIL LEAK	ممتص الصدمات

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.