CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	3041800
Transaction Date	26 Nov 2026, 16:34:55
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	31300308 (CC10009) (CC10019)

Vehicle Details

Chassis Number	SALLMAM549*******
Specification	GCC Specification
Make	Range Rover
Model	HSE
Model Year	2009
Color	Grey
Mileage	110398 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY REPAINTED,PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES,PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	FLOOR CHASSIS THICK RUST PROOFED PORTION DENT, COVERED	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN,GRILL PORTION CRACKED	دعامية
01.E Pillars	FRONT RIGHT SIDE OUTER STRIP MISSING	القوائم
01.F Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD RIGHT SIDE FENDER FRAME REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS COVERED RUST PROOFED PORTION MINOR DENT/OK	الشاسيه
02.B Chassis Number	LAMINITED CHECKED ON STICKER	رقم القاعدة
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	MINOR OIL LEAKPARTS REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Transmission Condition		الجير
04.A Gear Box Visual Condition	OIL WET PARTS REFITTED GETTING RUSTY MINOR JERKING	الحالة النظريه للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACKED	الاطار الامامي

Condition	Remarks	الحالة
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023	الاطار الخلفي
06 Lights		الاضاءة
06.A Tail Light	LEFT SIDE DAMAGED	الضوء الخلفي
06.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	ازرع
07.B Other	SUSPENSION REFITTED	اخري
08 Steering Condition		المقود
08.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودات
08.B Axle	BOOT CUT RIGHT SIDE LEAK	اكسلات
09 Interior Condition		الحاله الداخليه
09.A Mirror	RIGHT SIDE FOLDING NOT WORKING	المرايا
09.B AC Condition	NOT COOLING	المكيف
09.C Audio	SCREEN PORTION FADED	صوتيات
09.D Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
09.E Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
09.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae