CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	3001581
Transaction Date	17 Nov 2026, 16:51:36
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	59599169 (CC10009) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number	KL1GJ5DU9E*******
Specification	GCC Specification
Make	Chevrolet
Model	Malibu
Model Year	2014
Color	--
Mileage	162956 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY REPAINTED,PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES,	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	FLOOR DENT FULLY MUDDY RUST PROOFED ,FRONT CHASSIS COVERED	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN	دعامية
01.E Bonnet	REFITTED,SHOCK NOT WORKING	غطاء المحرك
01.F Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.G Sign of back accident	BACK PANEL QUARTER PANEL REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف
01.H Vehicle Color	GREY	لون المركبة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	REAR BOTH SIDE EXTENSION END REPAIRED	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK REFITTED GETTING RUSTY, SHAKING	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	DRIVER SEAT COVER PORTION CRACKED	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED GETTING RUSTY MINOR JERKING	الحالة النظريه للجير

Condition	Remarks	الحالة
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020 CRACKED EXPIRED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020 CRACKED EXPIRED	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED,BOTH SIDE LOW BEAM NOT WORKING	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Brake Pedal	SPONGY	دواسة الفرامل
09 Interior Condition		الحاله الداخليه
09.A Other	INNER PARTS GETTING RUSTY	اخري
09.B AC Condition	OK	المكيف
09.C Sun Visor	RIGHT SIDE COVER MIRROR DAMAGED	حاجب الشمس
09.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae