

Queue Number 2762829

Transaction Date 19 Sep 2026, 12:58:47

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
78980380 (CC10010) (CC10011)

Vehicle Details

Chassis Number	JTFLJ73J47*****
Specification	Imported
Make	Toyota
Model	Land Cruiser
Model Year	2007
Color	Beige
Mileage	129102 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAIRED REPAINTED,DENTS SCRATCHES FADED PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Doors	REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS RUSTY .	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT .	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN,PORTION DAMAGED PART MISSING	دعامية
01.G Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.H Pillars	REPAIRED	القوائم
01.I Door Handle &Lock	RIGHT SIDE DOOR OUTER HANDLE NOT WORKING	مقابض الأبواب والأقفال
01.J Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME FENDER FRAME BULKHEAD ,RADIATOR SUPPORT REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.K Sign of back accident	CABIN PANEL REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS FRAME REPAIRED DENT ,COMPLETE RUSTY , PORTION WELDED ,	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN AREA RUSTY. VIN STICKER PLATE ,MISSING.	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount	BUSHES CRACKED.	كرسي
03.B Smoke	BLACK	دخان

Condition	Remarks	الحالة
03.C Engine Visual Condition	OPEN REFITTED ABNORMAL NOISY SHAKING , COMPONENT PARTS RUSTY ,CASE BOLT LOOSE. AIR FILTER PIPE MISSING.,	الحالة النظرية للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	EXTRA COVER	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Modification	CUT & REWELDED.	تعديلات
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	REFITTED OIL WET PARTS RUSTY.	الحالة النظرية للجير
06.B Propeller Shaft	FRONT MISSING.	ناقل الحركة
06.C DIFFERENTIAL	FRONT CV JOINT SIDE MINOR LEAK	الدفرنشل
06.D Road Test	NOT CHECKED.	فحص علي الطريق
06.E Four Wheel Drive	NOT WORKING.	الدفع الرباعي
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	LEFT SIDE CRACKED,RIGHT 2025	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	WHEEL HUB OUTER COVER MISSING	حالة الجنوط
08 Wipers and Arms		المساحات
08.A Other	TANK CAP MISSING.	اخرى
09 Lights		الاضاءة
09.A Head Light	LENS FADED,PORION CRACKED	الاضاءة الرئيسية
09.B Tail Light	FADED	الضوء الخلفي
09.C Revers Light	NOT WORKING	نور الرجوع للخلف
10 Brake Condition		الفرامل
10.A Brake Pedal	GETTING SPONGY., WEAK	دواسة الفرامل
10.B Hand Brake	WEAK.	فرامل اليد
11 Suspension System		ممتص الصدمات
11.A Shock Absorber	LEAK WEAK .	ممتص الصدمات
11.B Leaf Spring	MISALIGN ,BUSHES CRACKED.	ازرع عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
11.C Arms	BUSHES CRACKED .	
11.D Stabilizer Bar And Link Rod	BUSHES WORN OUT .	
12 Steering Condition		المقود
12.A Steering Box	OIL LEAK ,HARD	جهاز المقود
13 Interior Condition		الحاله الداخليه
13.A Other	INTERIOR PARTS MODIFIED REFITTED,PARTS RUSTY SIGN OF FLOODED	اخرى
13.B Mirror	LEFT SIDE GLASS MISSING,BOTH SIDE LOOSE RIGHT SIDE FIX BY SCREW	المرآيا

Condition	Remarks	الحالة
13.C AC Condition	NO COOLING,SWITCH PANEL PORTION CRACK	المكيف
13.D Roof Light	NOT WORKING PANEL LOOSE	أنارة السقف
13.E Power Window Switch And Glass	LEFT SIDE NOT WORKING,SWITCH PANEL LOOSE PORTION DAMAGED	مفتاح النافذه و الزجاج
13.F Floor Matting	EXTRA COVER	فرش الأرضيه
13.G Audio	SCREEN GETTING FADED	صوتيات
13.H Dash Board	PORTION DAMAGED	لوحة القيادة
13.I Roof Ceiling	PORTION LOOSE HOLE	بطانه السقف
13.J Sun Visor	LEFT SIDE MIRROR MISSING,RIGHT SIDE CRACKED	حاجب الشمس
13.K Odometer reading	CLUSTER PANEL COVER PORTION CRACK	قراءة عداد المسافات
13.L Door Panel	LOOSE PORTION DAMAGED	لوحة بطانة الباب
13.M Steering Wheel and control buttons	HARD,WORN OUT HORN NOT WORKING,ASSEMBLY PANEL COVER PORTION CRACKED,HARD STEERING.	عجلة القيادة وازرار التحكم
13.N Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT,DUST COVER LOOSE	ذراع نقل السرعات

14 Engine Cooling System

نظام تبريد المحرك

14.A Coolant tank	CAP MISSING.	خزان التبريد
-------------------	--------------	--------------

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae