CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2906077
Transaction Date	27 Oct 2026, 10:59:43
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	54691485 (CC10010) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	VF33CRFNF5*******
Specification	GCC Specification
Make	Peugeot
Model	307
Model Year	2005
Color	Grey
Mileage	291171 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE FIBER PORTION DAMAGED REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENTS SCRATCHES,PORTION FADED RUSTY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY.,	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN,SCRATCHES PORTION DAMAGED	دعامية
01.F Trunk	LOGO LETTER MISSING	صندوق
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	CHASSIS COMPLETE COVERED ,OILY MUDDY NOT VISIBLE PROPERLY,CHECKED ONLY VISIBLE AREA /OK.	الشاسيه
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		**المقاعد**
04.A Seat Condition	COVER PORTION CRACK WORN OUT	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		**الجير**
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED,OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY .	الحالة النظريه للجير

Condition	Remarks	الحالة
05.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACKED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACKED	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	DENTS SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Wipers and Arms		المساحات
07.A Wiper Arm &Blade	LEFT SIDE BLADE MISSING	ازرع المساحات والشفرات
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED ALL LIGHT NOT CHECK,PORTION CRACK	الاضاءة الرئيسية
08.B Tail Light	PORTION CRACK	الضوء الخلفي
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Disc&Drum	PARTS RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
10.B Arms	BUSHES CUT .	ازرع
11 Steering Condition		المقود
11.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
11.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
12 Interior Condition		الحاله الداخليه
12.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY/SIGN OF FLOODED	اخري
12.B Mirror	CENTER FADED	المرايا
12.C AC Condition	NOT CHECK	المكيف
12.D Roof Light	PANEL LOOSE	أنارة السقف
12.E Roof Ceiling	LOOSE	بطانه السقف
12.F Sun Visor	RIGHT SIDE MISSING	حاجب الشمس
12.G Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
12.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
12.I Sunroof	CURTAIN WORN OUT	فتحت سقف
12.J Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT,DUST COVER MISSING	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص

only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر **wecare@carscheck.ae**