



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>13 Jul 2022, 17:25:27</b>
Transaction Number	<b>48837633 (CC10006)</b>	Queue Number	<b>312309</b>



Chassis Number	<b>WP1ZZZ92ZBLA46904</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Porsche</b>
Model	<b>Cayenne</b>
Model Year	<b>2011</b>
Color	<b>Black</b>
Mileage	<b>100229 Km</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>8</b>
Specification	<b>GCC Specification</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Interior Condition</b>		<b>الحاله الداخليه</b>
01.A Mirror	LEFT SIDE FOLDING NOT WORKING	المرايا
01.B AC Condition	LOW COOLING & ADJUSTMENT BUTTON MISSING	المكيف
<b>02 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
02.A Door Handle & Lock	ALL DOOR OUTER HNDLE SENSOR RUBBER MISSING	مقابض الأبواب والأقفال
02.B Floor	UNDER FLOOR CHASSIS FULLY COVERED CHECKED VISIBLE AREA	الارضية
02.C Bonnet	SHOCK WEAK	غطاء المحرك
02.D Paint	BODY MINOR DENT , SCRATCHES	الصبغ
<b>03 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
03.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
03.B Visual Gear Box Condition	OIL LEAK, REFITTED	حالة الجير النظري
03.C Gear Box Mount	MOUNT BUSH CRCKED	كرسي الجير
03.D Propeller Shaft	MOUNT RUBBER BADLY CUT	ناقل الحركة
<b>04 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
04.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الخلفي

DEFECT	REMARKS	
04.B Rims Condition	RIMS HAVE MINOR SCRATCHES	حالة الجنوط
04.C Front Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الامامي
<b>05 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
05.A Visual Engine Condition	OIL LEAK, REFITTED	حالة المحرك النظري
05.B Mount	MOUNT BUSH CRCKED	كرسي
05.C Smoke	WHITE SMOKE	دخان
<b>06 Steering Condition</b>		<b>المقود</b>
06.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادت
06.B Steering Oil	SIGN OF MINOR OIL LEAK	زيت المقود
<b>07 Suspension System</b>		<b>ممتص الصدمات</b>
07.A Arms	FRONT LOWER ARM BUSH CRACKED	ازرع
07.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
<b>08 Chassis Condition</b>		<b>الشاسي</b>
08.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.