



Test Certificate

Site Number	: 840-TASJEEL EM AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 19055045	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 26 JAN 2020 11:13:21	Plate Number	: 2549 EA
Queue Number	: 132235	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: JTDBZ42E699042549	Manufacturer/Model	: TOYOTA/COROLLA
Engine Number	:	Model Year	: 2009
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
VISUAL TEST:		
01 Lights		الانوار
01.04 - Head Lights		الانوار الامامية
		BOTH SIDE LENS FADED
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
		TIRES 2016 & CRACKS
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint		الصبغ
		BODY SCRATCHES & DENTS
05.05 - Bumpers		الدعامية
		MISALIGN
06 General Items		الاشياء العامة
06.12 - Seats Condition And Seats Fixing		المقاعد وحالتها وتثبيتها
		INTERIOR PARTLY WORN OUT
06.14 - Transmission Condition		حالة ناقل الحركة
		OIL LEAK
06.16 - Engine Condition, Smoke		حالة المحرك - الدخان
		OIL LEAKING
06.21 - Battery Condition		حالة البطارية
		BATTERY WEAK
07 Remarks		ملاحظات
07.04 - Others		ملاحظات اخرى
		176528 KMS
09 Auction		الفحص الكامل
09.02 - Need Wheel Alignment		حاجة الى ميزانية العجلات
09.06 - Chassis Ok		النشاصي جيد
		OK
09.25 - Body Repainted		أثر صبغ في المركبة
		BODY PORTION REPAINTED

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.