CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2979030
Transaction Date	16 Nov 2026, 15:08:27
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	51876375 (CC10009) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number	MHYDN71V88*******
Specification	GCC Specification
Make	Suzuki
Model	APV
Model Year	2008
Color	Unknown
Mileage	294408 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY TOTALY REPAINTED,PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES,PORTION FADED,PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	FLOOR PORTION RUSTY MUDDY PORTION MINOR DENT	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN	دعامية
01.F Pillars	BOTH SIDE A/ PILLAR ROCKER PANEL REPAIRED,PORTION RUSTY	القوائم
01.G Fuel Tank	PORTION DENT	خزان الوقود
01.H Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD RADIATOR SUPPORT REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.I Sign of back accident	BACK PANEL QUARTER PANEL REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف
01.J Vehicle Color	WHITE	لون المركبة
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	EXTENSION END MINOR DENT, OK	الشاسيه
02.B Chassis Number	MANUFACTURE PLATE DAMAGED	رقم القاعدة
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Engine Visual Condition	SHAKING MINOR OIL LEAK REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		**المقاعد**

Condition	Remarks	الحالة
04.A Seat Condition	REAR SEAT MISSING	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Other	CUT REWELDED	اخري
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	REFITTED GETTING RUSTY, JOINT METAL SHEET MSSING	الحالة النظريه للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023	الاطار الخلفي
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED,LEFT SIDE CRACKED	الاضاءة الرئيسية
08.B Tail Light	BOTH SIDE CRACKED	الضوء الخلفي
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	BUSHES CRACKED	ازرع
09.B Other	SUSPENSION REFITTED	اخري
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	INETRIOR PARTS GETTING RUSTY	اخري
10.B AC Condition	NOT COOLING ,GRILL PORTION LOOSE	المكيف
10.C Dash Board	GLOVE BOX LOCK DAMAGED	لوحة القياده
10.D Door Panel	FRONT LEFT SIDE HANDLE LOCK DAMAGED	لوحة بطانة الباب
10.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.F Gear Shifting Lever	DUST COVER PORTION DAMAGED	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae