



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	28 Jan 2022, 12:13:49
Transaction Number	32575552 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	JTJHY00W4D4121271
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Lexus
Model	LX 570
Model Year	2013
Color	Antique white
Mileage	239681 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	8
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY TOTALY REPAINTED EXCEPT ROOF& PORTION REPAIRED	الصبغ
01.B Fenders	FRONT FENDER REFITTED	مدكار
01.C Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.D Floor	FRONT RIGHT SIDE BODY MOUNT REPAIRED	الارضية
01.E Rusty	UNDER BODY PARTS, SUSPENSION , CHASSIS GETTING MINOR RUSTY	صدأ
01.F Bumper	REPAINTED	دعامية
01.G Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Interior Condition		الحالة الداخليه
02.A Sunroof	NOT WORKING	فتحت سقف
02.B AC Condition	OK & AC GRILL LOOSE & MINOR CRACKED	المكيف
02.C Other	CENTER CONSOLE BOX REAR COVER LOOSE & LOCK NOT WORKING & CIGERRATE BOX COVER CRACKED	اخرى
02.D Mirror	LOOSE	المرايا
03 Lights		الاضاءة
03.A Indicator & Hazard light	LEFT SIDE MIRROR INDICATOR LIGHT COVER DAMAGED	الاشارات

DEFECT	REMARKS	
04 Wipers and Arms		المساحات
04.A Wiper Arm &Blade	WORN OUT	ازرع المساحات والشفرات
05 Transmission Condition		الجير
05.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
05.B Visual Gear Box Condition	REFITTED	حالة الجير النظري
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2019/2020	الاطار الخلفي
06.C Spare Tire &Tools	SPARE TIRE MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة
07 Engine Condition		المحرك
07.A Visual Engine Condition	OPEN & REFITTED	حالة المحرك النظري
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Ball Joint	FRONT RIGHT SIDE UPPER BALL JOINT BOOT MISSING	مفصل كروي
09 Chassis Condition		الشاسي
09.A Chassis	OK	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.