



TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **22 Jan 2023, 15:36:35**
 Transaction Number **64044107 (CC10010)** Queue Number **657790**



Chassis Number **JTHBN36FX55002080**
 Engine Number
 Vehicle Class **Car**
 Manufacturer **Lexus**
 Model **LS 430**
 Model Year **2005**
 Color **Silver**
 Mileage **001 Miles**
 Fuel Type **Petrol**
 No. Of Cylinders **8**
 Specification **Imported**

DEFECT	REMARKS	
01 Seats Condition		المقاعد
01.A Seat Condition	PORTION WORN OUT,CRACKED	حالة المقاعد
02 Suspension System		ممتص الصدمات
02.A Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
02.B Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED .	ازرع
03 Interior Condition		الحالة الداخلية
03.A Mirror	LEFT SIDE COVER PORTION CRACKED	المرايا
03.B Other	HAND REST PORTION DAMAGED	اخرى
03.C AC Condition	NOT CHECK	المكيف
03.D Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
03.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
03.F Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
04 Body		جسم المركبة
04.A Bonnet	NOT CLOSED	غطاء المحرك
04.B Door Handle & Lock	REAR BOTH SIDE LOCK COVER MISSING.	مقابض الأبواب والأقفال
04.C Windshield	FRONT CRACKED	زجاج

DEFECT	REMARKS	
04.D Rusty	UNDER BODY ,SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY .	صدأ
04.E Trunk	NOT OPEN ,NOT CHECKED .	صندوق
04.F Other	BACK PANEL SPARE WHEEL HOUSING BEND .	اخرى
04.G Floor	COVERED ,CHECKED ONLY VISIBLE AREA ,PORTION DENT .	الارضية
04.H Paint	BODY REPAIRED,REPAINTED,MINOR DENT ,SCRATCHES ,PORTION RUSTY	الصبغ
04.I Bumper	MISALIGN PORITON DAMAGE .	دعامية
04.J Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف

05 Engine Condition**المحرك**

05.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,KEY MISSING ,REFITTED OIL LEAK	حالة المحرك النظرى
------------------------------	--	--------------------

06 Transmission Condition**الجير**

06.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06.B Visual Gear Box Condition	NOT CHECK,OIL LEAK REFITTED	حالة الجير النظرى
06.C Gear Box Mount	CUT .	كرسي الجير
06.D DIFFERENTIAL	MOUNTING BUSHES CUT .	الدفرنشيل

07 Lights**الاضاءة**

07.A Head Light	LENS FADED,LEFT SIDE CRACKED . ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
07.B Fog light	FADED,RIGHT SIDE LOOSE	كشفاف الضباب

08 Tires and Rims Condition**الاطارات**

08.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الخلفي
08.B Front Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الامامي

09 Chassis Condition**الشاسي**

09.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK..	الشاسيه
--------------	---------------------------	---------

10 Steering Condition**المقود**

10.A Steering Oil	OIL LEAK	زيت المقود
-------------------	----------	------------

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.



- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.