



TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **24 May 2023, 11:21:55**
 Transaction Number **57923023 (CC10008)** Queue Number **724820**



Chassis Number **5NPEB4AC0EH857946**
 Engine Number
 Vehicle Class **Car**
 Manufacturer **Hyundai**
 Model **Sonata**
 Model Year **2014**
 Color **Grey**
 Mileage **126496 Miles**
 Fuel Type **Petrol**
 No. Of Cylinders **4**
 Specification **Imported**

DEFECT	REMARKS	
01 Engine Condition		المحرك
01.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECK,OIL WET ,REFITTED	حالة المحرك النظري
02 Tires and Rims Condition		الاطارات
02.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2017,CRACKED,EXPIRED	الاطار الخلفي
02.B Front Tyre	BOTH SIDE 2019,CRACKED	الاطار الامامي
02.C Rims Condition	MINOR DENT,SCRATCHES	حالة الجنوط
03 Chassis Condition		الشاسي
03.A Chassis	FRONT RIGHT SIDE CHASSIS MINOR BEND	الشاسيه
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	COVER PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
05 Body		جسم المركبة
05.A Bonnet	REFITTED,SHOCK WEAK	غطاء المحرك
05.B Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
05.C Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
05.D Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ

DEFECT	REMARKS	
05.E Trunk	MISALIGN	صندوق
05.F Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
05.G Other	FRONT FENDER FRAM,BUMPER FRAME,BULK HEAD REPAIRED	اخرى
05.H Door Handle &Lock	CENTER LOCK BUTTON DAMAGED	مقابض الأبواب والأقفال
05.I Fenders	FRONT REFITTED	مدكار
05.J Bumper	MISALIGN,PORTION DAMAGED,LOOSE	دعامية
05.K Paint	BODY REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT,SCRATCHES,PORTION FADED ,PORTION RUSTY	الصبغ
05.L Floor	REAR LEFT SIDE QUATER PANEL REPAIRED	الارضية

06 Suspension System

ممتص الصدمات

06.A Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED	ازرع
-----------	--------------------------	------

07 Brake Condition

الفرامل

07.A Disc&Drum	RUSTY	دسك ووطنابير الفرامل
----------------	-------	----------------------

08 Interior Condition

الحالة الداخلية

08.A Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
08.B AC Condition	NOT CHECK	المكيف
08.C Dash Board	CRACKED	لوحة القيادة

09 Lights

الاضاءة

09.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
09.B Tail Light	PORTION FADED,CRACKED	الانارة
09.C Fog light	RIGHT SIDE MISSING	كشاف الضباب

10 Transmission Condition

الجير

10.A Visual Gear Box Condition	NOT CHECK,REFITTED	حالة الجير النظري
10.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.