



### Test Certificate

Site Number	: 756-SHJ AUTO VILLAGE	Plate Code	:
Transaction Number	: 21931376	Plate Category	:
Transaction Date	: 27 OCT 2020 07:34:29	Plate Number	:
Queue Number	: 241714	Import Doc. Ref.	: 20746 EA
Chassis Number	: JTEBU9FJ1BK020746	Manufacturer/Model	: TOYOTA/PRADO
Engine Number	:	Model Year	: 2011
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION	Mileage	: 81008

#### Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
17 Shock Absorbers Test		فحص مخمد الصدمات
17.01 - Shock Absorber Test	Passed	فحص مخمد الصدمات
VISUAL TEST:		
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
		FRONT, REAR ALL TIRE CRACK, 2010
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint		الصبغ
05.05 - Bumpers		الدعامية
		REAR BUMPER CRACK
06 General Items		الاشياء العامة
06.01 - Wiper Blades		ماسحات الزجاج الامامي
07 Remarks		ملاحظات
07.04 - Others		ملاحظات اخرى
		POWER WINDOW SWITCH DIFFECTIVE
07.04 - Others		ملاحظات اخرى
		RHS REAR QUARTER GLASS BROKEN
09 Auction		الفحص الكامل
09.06 - Chassis Ok		النشاصي جيد
09.09 - Engine And Gear Box Performance Ok		فحص حالة الماكينة والجير
09.25 - Body Repainted		اثر صبغ في المركبة
		FRONT FENDER REPAINTED

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.  
Tasjeel is not responsible for any hidden defects.

شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط  
تسجيل غير مسؤولة عن العيوب الخفية