





Test Certificate

Site Number	: 840-TASJEEL EM AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 18692330	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 08 DEC 2019 11:57:17	Plate Number	: 2514 EA
Queue Number	: 122424	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: JTHBN30F720062514	Manufacturer/Model	: LEXUS/LS 430
Engine Number	:	Model Year	: 2002
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: SILVER
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
VISUAL TEST:		
01 Lights		الانوار
01.02 - Tail Lights		الانوار الخلفية
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.06 - Steering Wheel Alignment		ميزانية عجلة القيادة
02.10 - Ties Rods, Bushes, Centerlink, Left And Right		ربلات ذراع التوجيه
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
04.04 - Rear Left And Right Hand Tires		الاطارات الخلفية
04.07 - Rims		الرنجات
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint		الصيغ
05.07 - Floor		الارضية
05.08 - Chassis (Frame)		الشاصية
05.09 - Front And Rear Windshields		الزجاج الامامي والخلفي
06 General Items		الاشياء العامة
06.12 - Seats Condition And Seats Fixing		المقاعد وحالتها وتثبيتها
06.14 - Transmission Condition		حالة ناقل الحركة
06.16 - Engine Condition, Smoke		حالة المحرك - الدخان
06.21 - Battery Condition		حالة البطارية
07 Remarks		ملاحظات
07.04 - Others		ملاحظات اخرى
09 Auction		الفحص الكامل



Test Certificate

Site Number	: 840-TASJEEL EM AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 18692330	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 08 DEC 2019 11:57:17	Plate Number	: 2514 EA
Queue Number	: 122424	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: JTHBN30F720062514	Manufacturer/Model	: LEXUS/LS 430
Engine Number	:	Model Year	: 2002
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: SILVER
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

09.02 - Need Wheel Alignment		بحاجة الى ميزانية العجلات
09.14 - Sign Of Front Accident	FRONT BULK HEAD,FENDER FRAME,RADIATOR FRAME REPAIRED	أثر حادث في مقدمة المركبة
09.15 - Sign Of Rear Accident	BACK PANEL REPAIRED	أثر حادث في مؤخرة المركبة
09.25 - Body Repainted	BODY PORTIONS REPAINTED	أثر صبغ في المركبة
The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.		