

Queue Number 2810679

Transaction Date 29 Sep 2026, 14:18:49

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
99295174 (CC10013) (CC10011)

Vehicle Details

Chassis Number	LS5A3DKR2N*****
Specification	GCC Specification
Make	Changan
Model	CS 35
Model Year	2021
Color	Red
Mileage	165567 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body	جسم المركبة	
01.A Paint	DENTS SCRATCHES ON BODY,PORITION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN PORTION DAMAGED,LEFT SIDE REFLECTOR DAMAGED	دعامية
01.E Trunk	NOT OPEN / INNER SAFETY COVER PORTION DAMAGED	صندوق
01.F Fuel Tank	MINOR DENT	خزان الوقود
01.G Vehicle Year Model	2022	سنة صنع المركبة

02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	CHASSIS DIRTY PORTION COVERED CHECK VISIBLE AREA ONLY / OK	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN AREA SCRATCHES	رقم القاعدة

03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECKED , COMPONENTS REFITTED , OIL PAN PORTION REPAIRED	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition	المقاعد	
04.A Seat Condition	DIRTY / SCRATCHES / PORTION WORN OUT	حالة المقاعد

05 Transmission Condition	الجير
---------------------------	-------

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED , COMPONENTS REFITTED	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	LEFT 2022 RIGHT 2025 DRY CRACK WORN OUT	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	LEFT 2025 RIGHT 2024 DRY CRACK	الاطار الخلفي
07 Wipers and Arms		المساحات
07.A Wiper Arm &Blade	REAR DAMAGED	ازرع المساحات والشفرات
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	ALL LIGHT NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Disc&Drum	RUSTY	دسك و طنايبير الفرامل
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Arms	ARM BUSHES MINOR DRY CRACK	ازرع
11 Interior Condition		الحالة الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS DIRTY MUDDY GETTING RUSTY	اخرى
11.B Mirror	RIGHT SIDE VIEW MIRROR PORTION DAMAGED	المرآيا
11.C AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
11.D Dash Board	GETTING FADED SCRATCHES	لوحة القيادة
11.E Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
12 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
12.A Coolant tank	WATER EMPTY	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

