CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2891453
Transaction Date	22 Oct 2026, 11:24:07
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	23274019 (CC10010) (CC10010)



Vehicle Details

Chassis Number	1FMEU73E99*******
Specification	GCC Specification
Make	Ford
Model	Explorer
Model Year	2009
Color	White
Mileage	N/A Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY., LEFT SIDE FOOT STEP DAMAGED.	الارضية
01.D Bumper	BUMPER MISALIGN ,SCRATCHES ,PORTION DAMAGED.	دعامية
01.E Vehicle Color	BLACK .	لون المركبة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS FRAME RUSTY/MUDDY PORTION DENT,	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN AREA RUSTY,	رقم القاعدة
03 Engine Condition		المحرك
03.A Mount	BUSHES CRACKED.	كرسي
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	DIRTY LOOSE.	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED,OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY .	الحالة النظريه للجير

Condition	Remarks	الحالة
05.B Road Test	NOT CHECKED.	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		**الاطارات**
06.A Front Tyre	DAMAGED.	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	DAMAGED.	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	DENTS SCRATCHES.	حالة الجنوط
07 Lights		**الاضاءة**
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	RIGHT SIDE DAMAGED.	الضوء الخلفي
08 Brake Condition		**الفرامل**
08.A Disc&Drum	RUSTY.	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		**ممتص الصدمات**
09.A Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES CUT .	ازرع
10 Steering Condition		**المقود**
10.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
10.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
10.C Axle	BOOT CUT .	اكسلات
11 Interior Condition		**الحاله الداخليه**
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY ,SIGN OF FLOODED	اخري
11.B Mirror	LOOSE FADED.	المرايا
11.C AC Condition	NOT CHECKED.,	المكيف
11.D Dash Board	PORTION LOOSE	لوحة القياده
11.E Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
11.F Sun Visor	LOOSE	حاجب الشمس
11.G Odometer reading	NOT READING SCREEN FADED	قراءة عداد المسافات
11.H Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE.	لوحة بطانة الباب
11.I Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.J Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير

station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae