



Test Certificate

Site Number	: 756-SHJ AUTO VILLAGE	Plate Code	:	
Transaction Number	: 20205060	Plate Category	:	
Transaction Date	: 11 JUL 2020 12:25:30	Plate Number	:	
Queue Number	: 194909	Import Doc. Ref.	:	26066 EA
Chassis Number	: WBANU91088CT26066	Manufacturer/Model	:	BMW/530 I
Engine Number	:	Model Year	:	2008
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	:	BEIGE
Service / Indicator	: DSC AUCTION	Mileage	:	229250

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
17 Shock Absorbers Test		فحص مخمد الصدمات
17.01 - Shock Absorber Test	Passed	فحص مخمد الصدمات
VISUAL TEST:		
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.04 - Rear Left And Right Hand Tires		الاطارات الخلفية
	ALL TIRE W/OUT	
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint		الصبغ
	BODY PORTION DENT & SCRATCHES	
05.04 - Fenders		المدكار
	FRT RHS FENDER & F/FRAME REPD	
05.05 - Bumpers		الدعامية
	B/S BUMPER & B/FRAME REPD	
05.12 - Side Safety Frame		الواقيات الجانبية
	BULK HEAD REPD	
06 General Items		الاشياء العامة
06.08 - Interior Lights		الانوار الداخلية
	INTERIOR MISALIGN	
07 Remarks		ملاحظات
07.01 - Colour		لون المركبة
	WHITE	
09 Auction		الفحص الكامل
09.06 - Chassis Ok	OK	الشاصي جيد
09.09 - Engine And Gear Box Performance Ok	OK	فحص حالة الماكينة والجير
09.10 - Engine Oil Leaking		تهريب زيت المحرك
	ENGINE OIL LEAK	
09.25 - Body Repainted		أثر صبغ في المركبة
	FRT RHS FENDER,HOOD,RHS BOTH DOOR,RR B/S Q/PANEL	

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.
Tasjeel is not responsible for any hidden defects.

شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط
تسجيل غير مسئول عن العيوب الخفية