



TEST CERTIFICATE

| | | | |
|--------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|
| Site Number | 840-Emirates Auctions | Transaction Date | 11 Jan 2022, 18:15:17 |
| Transaction Number | 63552627 (CC10006) | Queue Number | 312309 |



| | |
|------------------|--------------------------|
| Chassis Number | JTEBX9FJ3HK282171 |
| Engine Number | |
| Vehicle Class | Car |
| Manufacturer | Toyota |
| Model | Prado |
| Model Year | 2017 |
| Color | Antique white |
| Mileage | 143031 Km |
| Fuel Type | Petrol |
| No. Of Cylinders | 4 |
| Specification | GCC Specification |

| DEFECT | REMARKS | |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| 01 Transmission Condition | | الجير |
| 01.A Propeller Shaft | GRASE LEAK | ناقل الحركة |
| 01.B Road Test | NOT CHECK | فحص علي الطريق |
| 01.C Gear Box | OK | الجير |
| 02 Lights | | الاضاءة |
| 02.A Head Light | OK | الاضاءة الرئيسية |
| 02.B Tail Light | OK | الانارة |
| 03 Interior Condition | | الحاله الداخليه |
| 03.A AC Condition | OK | المكيف |
| 03.B Mirror | OK | المرايا |
| 04 Seats Condition | | المقاعد |
| 04.A Seat Condition | FRONT BOTH SIDE COVER PORTION CRACKED | حالة المقاعد |
| 05 Engine Condition | | المحرك |
| 05.A Engine Condition | OK | حالة المحرك |
| 06 Tires and Rims Condition | | الاطارات |

| DEFECT | REMARKS | |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 06.A Front Tyre | BOTH SIDE 2017 CRACKED | الاطار الامامي |
| 06.B Rear Tyre | BOTH SIDE 2017 CRACKED | الاطار الخلفي |
| 07 Wipers and Arms | | المساحات |
| 07.A Wiper Arm &Blade | WORN OUT | ازرع المساحات والشفرات |
| 08 Body | | جسم المركبة |
| 08.A Paint | DENTS & SCRATCHES ON BODY | الصبغ |
| 08.B Rusty | UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY | صدأ |
| 09 Chassis Condition | | الشاسي |
| 09.A Chassis | OK | الشاسيه |

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.