

## **TEST CERTIFICATE**

Site Number Transaction Number **840-Emirates Auctions** 

Transaction Date

25 Jan 2022, 14:14:08

86439131 (CC10006)

Queue Number

312309



Chassis Number 1N4AL3AP6FC122075

**Engine Number** 

Vehicle Class Car

Manufacturer Nissan

Model Altima

Model Year 2015

White Color

74257 Miles Mileage

Fuel Type **Petrol** 

No. Of Cylinders

Specification **USA** Imported

**DEFECT REMARKS** 

| O1 Body      |   | جسم المركبة |
|--------------|---|-------------|
| 01.A Fenders | PORTION REPAIRED, REPAINTED & FRONT BOTH SIDE<br>REFITTED   | مدكار       |
| 01.B Doors   | FRONT RIGHT SIDE REPAIRED, REPAINTED & FRONT LEFT SIDE, REAR RIGHT SIDE PORTION REPAIRED, REPAINTED | أبواب       |
| 01.C Bumper  | REPAINTED   | دعامية      |
| 01.D Roof    | PORTION REPAIRED & REPAINTED  | السقف       |
| O1.E Trunk   | PORTION REPAIRED & REPAINTED  | صندوق       |
| 01.F Pillars | RIGHT SIDE A, B/PILLAR, POST , ROCKER PANEL REPAIRED  | القوائم     |
| 01.G Rusty   | UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY  | صدأ         |
| 01.H Paint   | TOTALY REPAINTED ,PORTION REPAIRED, EXCEPT BONNET , REAR LEFT SIDE DOOR & DENTS , SCRATCHES ON BODY | الصبغ       |
| O1.I Floor   | BACK PANEL REPAIRED   | الارضية     |

**02 Transmission Condition** الجير

02.A Road Test **NOT CHECK** فحص علي الطريق GEAR SHIFTING LEVER NOT SHIFTING PROPERLY 02.B Visual Gear Box حالة الجير النظرى

02.C DIFFERENTIAL **GEAR OIL SUMB REFITTED** 

Condition

الدفرنشل

| DEFECT                       | REMARKS                            |                 |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 03 Tires and Rims Condition  |                                    | الاطارات        |
| 03.A Rear Tyre               | BOTH SIDE 2020                     | الاطار الخلفي   |
| 03.B Front Tyre              | BOTH SIDE 2020                     | الاطار الامامي  |
| <b>04 Interior Condition</b> |                                    | الحاله الداخليه |
| 04.A AC Condition            | ОК                                 | المكيف          |
| 04.B Air Bag                 | REAR RIGHT SIDE MISSING            | وسائد هوائية    |
| 05 Seats Condition           |                                    | المقاعد         |
| 05.A Seat Condition          | DRIVER SEAT ADJUSTMENT NOT WORKING | حالة المقاعد    |
| 06 Chassis Condition         |                                    | الشاصي          |
| 06.A Chassis                 | ОК                                 | الشاسيه         |
| 06.B Chassis Number          | VIN NUMBER STICKER ON DOOR DAMAGED | رقم القاعدة     |

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate,
   Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.