



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>10 Aug 2022, 17:56:43</b>
Transaction Number	<b>63550783 (CC10006)</b>	Queue Number	<b>312309</b>



Chassis Number	<b>WDDEJ71X99A023233</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Mercedes</b>
Model	<b>CL 500</b>
Model Year	<b>2009</b>
Color	<b>Black</b>
Mileage	<b>158352 Km</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>8</b>
Specification	<b>GCC Specification</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
01.A Fenders	REAR BOTH SIDE REPAIRED, REPAINTED	مدكار
01.B Trunk	FIBER PAINT CANNOT CHECK	صندوق
01.C Floor	UNDER BODY COVERED VISBALE AREA CHECK ONLY	الارضية
01.D Paint	BODY PORTION REPAIRED, REPAINTED,MINOR DENT,SCRATCHES	الصبغ
01.E Doors	RIGHT SIDE REPAIRED, REPAINTED	أبواب
01.F Bumper	MISALIGN	دعامية
<b>02 Interior Condition</b>		<b>الحالة الداخليه</b>
02.A Dash Board	LOWER COVER DAMAGED	لوحة القيادة
02.B Sunroof	CURTAIN LOOSE	فتحت سقف
02.C Door Panel	BOTH SIDE LOOSE	لوحة بطانة الباب
02.D AC Condition	OK	المكيف
<b>03 Engine Cooling System</b>		<b>نظام تبريد المحرك</b>
03.A Radiator Condition	RADITOR TANK DAMAGED & ENGINE OVER HEAT	حالة المبرد
<b>04 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
04.A Visual Engine Condition	OIL LEAK	حالة المحرك النظري

DEFECT	REMARKS	
<b>05 Steering Condition</b>		<b>المقود</b>
05.A Axle	REAR BOOT CUT & LEAK	اكسلات
<b>06 Chassis Condition</b>		<b>الشاصي</b>
06.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK	الشاسيه
<b>07 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
07.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2019 BADLY CRACKED	الاطار الخلفي
07.B Front Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الامامي
<b>08 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
08.A Visual Gear Box Condition	OIL LEAK	حالة الجير النظري
08.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.