



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	26 Jan 2023, 15:35:09
Transaction Number	19660729 (CC10006)	Queue Number	657774



Chassis Number	JTDBR42E882000939
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Toyota
Model	Corolla
Model Year	2008
Color	White
Mileage	001 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Interior Condition		الحاله الداخليه
01.A Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
01.B Dash Board	MELTED ,PORTION CRACK.	لوحة القيادة
01.C AC Condition	NOT CHECKED .	المكيف
01.D Odometer reading	NOT CHECKED..	قراءة عداد المسافات
01.E Other	GRAB HANDLE MISSING.	اخرى
02 Body		جسم المركبة
02.A Paint	BODY PORTION REPAIRED ,REPAINTED,MINOR DENTS SCRATCHES ,PORTION RUSTY	الصبغ
02.B Rusty	UNDER BODY ,SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY .	صدأ
02.C Bumper	MISALIGN ,SCRATCHES.	دعامية
02.D Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02.E Other	FRONT FENDER FRAME ,BULKHEAD REPAIRED.	اخرى
03 Engine Condition		المحرك
03.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,KEY MISSING , OIL LEAK . REFITTED .	حالة المحرك النظرى

DEFECT	REMARKS	
04 Transmission Condition		الجير
04.A Visual Gear Box Condition	NOT CHECKED ,OIL LEAK .REFITTED.	حالة الجير النظري
04.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الخلفي
05.B Front Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الامامي
06 Suspension System		ممتص الصدمات
06.A Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED.	ازرع
06.B Shock Absorber	LEAK & WEAK.	ممتص الصدمات
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED ,ALL LIGHTS NOT CHECKED .	الاضاءة الرئيسية
08 Steering Condition		المقود
08.A Tie Rod End	BOOT CUT .	مؤخرة الرودادات
09 Chassis Condition		النشاصي
09.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK.	النشاصيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.