



TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **12 Dec 2022, 17:48:22**
 Transaction Number **18867036 (CC10010)** Queue Number **639919**



Chassis Number **JTHBK1GG4J2263320**
 Engine Number
 Vehicle Class **Car**
 Manufacturer **Lexus**
 Model **ES 350**
 Model Year **2018**
 Color **White**
 Mileage **01 Km**
 Fuel Type **Petrol**
 No. Of Cylinders **6**
 Specification **GCC Specification**

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.B Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.C Floor	UNDER FLOOR COVERED ,CHECKED ONLY VISIBLE AREA ,PORTION DENT .	الارضية
01.D Other	FRONT BULKHEAD ,FENDER BONNET REPAIRED ,REFITTED.	اخرى
01.E Bonnet	REFITTED.	غطاء المحرك
01.F Paint	BODY PORTION REPAIRED , REPAINTED & MINOR DENT ,SCRATCHES,	الصبغ
01.G Rusty	UNDER BODY ,SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY .	صدأ
01.H Bumper	MISALIGN PORTION DAMAGED	دعامية
01.I Trunk	NOT OPEN ,NOT CHECKED.	صندوق
02 Interior Condition		الحالة الداخلية
02.A Odometer reading	NOT CHECKED	قراءة عداد المسافات
02.B AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
03 Engine Condition		المحرك
03.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,KEY MISSING.OIL LEAK,.	حالة المحرك النظري

DEFECT	REMARKS	
04 Lights		الاضاءة
04.A Head Light	LENS FADED,ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
05 Transmission Condition		الجير
05.A Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
05.B Visual Gear Box Condition	NOT CHECKED,OIL LEAK.	حالة الجير النظري
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020 CRACKED ,	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020 CRACKED ,	الاطار الخلفي
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Disc&Drum	RUSTY	دسك ووطنابير الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED.	ازرع
09 Chassis Condition		الشاسي
09.A Chassis	VISIBLE AREA OK.	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.