

Queue Number 2853282

Transaction Date 10 Oct 2026, 12:45:22

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
66176489 (CC10013) (CC10011)

Vehicle Details

Chassis Number	5N1AA0NC5C*****
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Armada
Model Year	2012
Color	Black
Mileage	145977 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT RIGHT SIDE SKIRT PORTION DAMAGED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENTS SCRATCHES,PORTION FADED RUSTY,PORTION STICKER	الصبغ
01.C Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR DIRTY MUDDY	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN SCRATCHES,PORTION SIGN OF CRACK	دعامة
01.F Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.G Trunk	REAR LOCK HANDLE PANEL LOOSE	صندوق
01.H Fuel Tank	DENT	خزان الوقود

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS FRAME DIRTY MUDDY OILY PORTION GETTING RUSTY	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Smoke	MINOR WHITE	دخان
03.B Other	UPPER COVER PORTION DAMAGED	اخرى
03.C Engine Visual Condition	OIL LEAK , REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	EXTRA COVER	حالة المقاعد
---------------------	-------------	--------------

Condition	Remarks	الحالة
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Other	DENT	اخرى
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	HOUSING BOLT MISSING , REFITTED , PARTS GETTING RUSTY , OIL LEAK	الحالة النظرية للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06.C Four Wheel Drive	MINOR OIL LEAK	الدفع الرباعي
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023 DRY CRACK	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023 DRY CRACK	الاطار الخلفي
07.C Spare Tire &Tools	SPARE DAMAGED	الاطار الاحتياطي و العدة
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	ARM BUSHES CRACK	ازرع
09.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09.C Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	BOOT CUT LEAK	ربلة المقود
10.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
11 Interior Condition		الحالة الداخليه
11.A Other	CENTER CONSOLE BOX EXTRA COVER / INTERIOR PARTS GETTING RUSTY SIGN OF FLOODED	اخرى
11.B Mirror	RIGHT SIDE AUTO FOLDING NOT WORKING,ADJUSTMENT NOT WORKING PROPERLY	المرآيا
11.C AC Condition	NO COOLING,SWITCH PORTION DAMAGED FADED WORN OUT	المكيف
11.D Power Window Switch And Glass	FRONT BOTH SIDE NOT WORKING PROPERLY	مفتاح النافذه و الزجاج
11.E Audio	SWITCH PORTION DAMAGED	صوتيات
11.F Dash Board	PORTION DAMAGED	لوحة القيادة
11.G Roof Ceiling	PORTION DIRTY	بطانه السقف
11.H Sun Visor	LEFT SIDE MIRROR LIGHT NOT WORKING	حاجب الشمس
11.I Odometer reading	CLUSTER PANEL COVER MINOR SCRATCHES	قراءة عداد المسافات
11.J Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.K Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.L Sunroof	NOT WORKING	فتحت سقف
11.M Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT,SHIFT LOCK COVER MISSING	ذراع نقل السرعات

Condition	Remarks	الحالة
12 Battery Condition		حالة البطارية
12.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة Test Certificate

✓ Pass / ناجح

استمارة المركبات
Vehicle Registration



وقت البدء:	17:46	Start Time:
وقت الانتهاء:	17:56	End Time:
رقم الحارة:	01	Lane:
رقم التذكرة:	421	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

بيانات المركبة / Vehicle Details

شهادة حيازة:	71383198	Possession Certificate:
رقم القاعدة:	5N1AA0NC5CN619491	Chassis No.:
نوع المركبة:	NISSAN نيسان	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	ARMADA ارمادا	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	STATION استيشن	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	Black اسود	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	Left Hand Side يسار	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions (H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	145979 Kms / كيلومتر	Current Odometer Reading:

انبعاثات الكربون / Carbon footprint



رقم الشهادة:	5 TAS 2026 29877735	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	15-10-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	13-11-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	15-10-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Tasjeel تسجيل	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Tasjeel Al Qusais تسجيل القصيص	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	10 min 16 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

قراءة العداد السابقة:	285574 Kms / كيلومتر	Previous Odometer Reading:
بلد الصنع:	United States الولايات المتحدة	Origin:
ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	VK56848812Z	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	2800 Kgs / كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	2350 Kgs / كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2012	Model Year:
قوة المحرك:	317	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	8	Cylinders:
عدد المقاعد:	8	No. of Seats:

Your immediate action to protect Dubai environment is required /
اتخذ إجراءات فورية لحماية بيئة دبي



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة

Test Certificate



Estimated Vehicle Consumption (Rate last 12 Months)

معدل الاستهلاك السنوي للمركبة (تقديرياً لأخر 12 شهر)

	97319 KM / كم Distance per year المسافة المقطوعة سنوياً		10014 L / لتر Fuel consumed per year استهلاك الوقود سنوياً		40157 AED / درهم Fuel cost per year تكلفة الوقود سنوياً		24.0 ton / طن Carbon footprint per year انبعاثات الكربون سنوياً
--	---	--	--	--	---	--	---

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle 7 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle 3 %	نسبة عدم التوازن ما بين الجبهة اليمنى والجبهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS 5 %	نسبة أول أكسيد الكربون للبتترول Vehicle on Petrol CO Reading 0.046 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading 21 PPM VOL			

Inspection Findings / نتائج الفحص

Discrepancies / الفرق	Old Value / القيمة القديمة	New Value / القيمة الجديدة	تم التأكد من صحته / Verified
Odometer Device Odometer Reading Change العداد تغير قراءة عداد المسافات	Authorized, مرخص,	Replaced مستبدل	

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

BODY MINOR SCRATCHES & DENT, MINOR GEAR OIL LEAK, AVOID ROOF PORTION GETTING RUSTY, CURRENT KM 145979 PREVIOUS KM 285574

	Odometer Record Replace Events Date	15/10/2026	سجل عداد المسافات استبدال تاريخ الأحداث
--	--	------------	--

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by:	33676,26652,26652	تم الفحص من قبل :	Transaction Number:	29877735	رقم المعاملة :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :	Payment Method:	Credit Card بطاقة إئتمان	طريقة الدفع :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :	Total Service Fees:	170 AED Paid On 15/10/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 15/10/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :	Received by:	Kishore Thekkathu Valappil قشور ثكتة فالبل	تم الاستلام من :



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

