

Queue Number 2862691

Transaction Date 14 Oct 2026, 12:13:53

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
44339067 (CC10010) (CC10010)

Vehicle Details

Chassis Number	JTDKW9D34E*****
Specification	GCC Specification
Make	Toyota
Model	Yaris
Model Year	2014
Color	Silver
Mileage	N/A Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body	جسم المركبة	
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.B Doors	LEFT SIDE QUARTER GLASS MISSING.	أبواب
01.C Rusty	BODY PORTION RUSTY MUDDY.	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR CHASSIS ,SUSPENSION PARTS NOT CHECKED .	الارضية
01.E Bumper	BUMPER MISALIGN ,SCRATCHES ,PORTION DAMAGED.	دعامية
01.F Other	VISUAL TEST.	اخرى
01.G Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD ,FENDER FRAME REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	CHASSIS NOT CHECKED.	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN CHECKED ONLY STICKER.	رقم القاعدة

03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	DIRTY LOOSE PORTION CUT .	حالة المقاعد

05 Transmission Condition	الجير
---------------------------	-------

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED .	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	EXPIRED CRACKED DAMAGED.	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	EXPIRED CRACKED DAMAGED.	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	PORTION CRACKED.	الضوء الخلفي
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	PARTS RUSTY.	دسك و طناير الفرامل
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY,DIRTY , SIGN OF FLOODED.	اخرى
09.B Mirror	LOOSE PORTION FADED.	المرآيا
09.C AC Condition	NOT CHECKED .	المكيف
09.D Power Window Switch And Glass	SWITCH LOOSE.	مفتاح النافذه و الزجاج
09.E Dash Board	PORTION LOOSE	لوحة القيادة
09.F Sun Visor	LOOSE.	حاجب الشمس
09.G Odometer reading	NOT CHECKED .	قراءة عداد المسافات
09.H Door Panel	WORN OUT PORTION DAMAGED.	لوحة بطانة الباب
09.I Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.J Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوى والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

