



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	01 Aug 2022, 16:49:14
Transaction Number	14958964 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	RKLBV42E3C4439753
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Toyota
Model	Corolla
Model Year	2012
Color	Alice blue
Mileage	178880 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Transmission Condition		الجير
01.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
01.B Visual Gear Box Condition	MINOR OIL LEAK	حالة الجير النظرى
01.C Gear Box Mount	MUNT RUBBER CRACKED	كرسي الجير
02 Lights		الاضاءة
02.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
02.B Tail Light	REAR RIGHT SIDE COVER BROKEN	الانارة
03 Interior Condition		الحاله الداخليه
03.A AC Condition	LOW COOLING	المكيف
03.B Dash Board	WORN OUT	لوحة القيادة
03.C Steering Wheel and control buttons	MINOR WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
04 Tires and Rims Condition		الاطارات
04.A Front Tyre	BOTH SIDE 2016/2017 & CRACKED , EXPIRED	الاطار الامامي
04.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2017 CRACKED , EXPIRED	الاطار الخلفي
04.C Rims Condition	RIMS GETTING RUSTY	حالة الجنوط

DEFECT	REMARKS	
05 Body		جسم المركبة
05.A Paint	BODY REPAINTED,PORTION REPAIRED & MINOR DENT SCRATCHES,PORTION FADED,PORTION GETTING RUSTY	الصبغ
05.B Other	VEHICLE COLOUR SILVER	اخرى
05.C Bumper	MISALIGN	دعامية
05.D Floor	UNDER FLOOR THICK RUST PROOFED	الارضية
06 Engine Condition		المحرك
06.A Visual Engine Condition	MINOR OIL LEAK	حالة المحرك النظري
06.B Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Ball Joint	BOOT CRACKED	مفصل كروي
07.B Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED	ازرع
07.C Shock Absorber	REAR SHOCK LEAK	ممتص الصدمات
08 Steering Condition		المقود
08.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الروداد
09 Chassis Condition		الشاسي
09.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.