

Queue Number 2707047

Transaction Date 01 Sep 2026, 15:14:11

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
53899319 (CC10021) (CC10011)

Vehicle Details

Chassis Number RKLBL9HE9E*****
 Specification GCC Specification
 Make Toyota
 Model Corolla
 Model Year 2014
 Color White
 Mileage 226954 Km
 Fuel Type Petrol
 Transmission Type
 No. Of Cylinders 4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED,MINOR DENTS SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	REAR BOTH SIDE REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Bumper	MISALIGN	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.G Pillars	LEFT SIDE C/PILLAR,RIGHT SIDE C/PILLAR OUTER PANEL REPAIRED	القوائم
01.H Trunk	REFITTED,MISALIGN,INNER COVER LOOSE,RIGHT SIDE REFLECTOR MISSING	صندوق
01.I Sign of front accident	BUMPER FRAME,FENDER FRAME,RADIATOR FRAME SUPPORT REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.J Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.K Sign of back accident	BACK PANEL,QUARTER PANEL COMPARTMENT REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis Extension	RAER BOTH SIDE EXTENSION REPAIRED	تمديدات الشاسي
02.B Chassis	FRONT BOTH SIDE CHASSIS REPAIRED	الشاسية

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	OPEN REFITTED,PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	-----------------------------------	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
04.A Seat Belt	REAR LEFT SIDE NOT WORKING	حزام الأمان
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	OPEN REFITTED,PARTS GETTING RUSTY,MINOR JERKING	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Lights		الاضاءة
06.A Tail Light	PORTION CRACK	الضوء الخلفي
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Suspension Subframe	BUSHES CRACK	ازرع مفصل كروي عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
07.B Arms	BUSHES CRACK	
07.C Ball Joint	BOOT CUT	
07.D Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	
08 Steering Condition		المقود
08.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
09 Interior Condition		الحاله الداخليه
09.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER WORN OUT,INTERIOR PARTS RUSTY,SIGN OF FLOODED	اخرى
09.B AC Condition	OK	المكيف
09.C Dash Board	LEATHER REFITTED PORTION LOOSE,COIN BOX LOCK DAMAGED	لوحة القيادة
09.D Roof Ceiling	PORTION WORN OUT	بطانه السقف
09.E Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
09.F Steering Wheel and control buttons	HORN NOT WORKING	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.G Gear Shifting Lever	SHIFT LOCK COVER MISSING	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✓ Pass / ناجح



وقت البدء:	18:03	Start Time:
وقت الانتهاء:	18:06	End Time:
رقم الحارة:	03	Lane:
رقم التذكرة:	264	Token No.:
رقم المحاولة:	2	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	5 MUT 2026 29385594	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	26-08-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	24-09-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	26-08-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Al Mutakamela Vehicle Testing LLC المتكاملة لفحص المركبات	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Al Mutakamela Vehicle Testing Alaweer المتكاملة لفحص المركبات العوير	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	3 min 14 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:


بيانات المركبة / Vehicle Details

شهادة حيازة:	70652484	Possession Certificate:
رقم القاعدة:	RKLBL9HE9E5208279	Chassis No.:
نوع المركبة:	TOYOTA تويوتا	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	COROLLA كورولا	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	SALOON صالون	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	White أبيض	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	Left Hand Side يسار	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	226949 Kms كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	Taiwan تايوان	Origin:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	2ZR X373702	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	1800 Kgs كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	1300 Kgs كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2014	Model Year:
قوة المحرك:	139	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	4	Cylinders:
عدد المقاعد:	5	No. of Seats:

انبعاثات الكربون / Carbon footprint

استمر في حماية بيئة / Keep protecting Dubai environment / دبي



▲ This is to confirm receipt of Seventy Dirhams (70) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (70) فقط سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة Test Certificate



Estimated Vehicle Consumption (Rate last 12 Months)

معدل الاستهلاك السنوي للمركبة (تقديرياً لأخر 12 شهر)

	25712 KM / كم Distance per year المسافة المقطوعة سنوياً		1827 L / لتر Fuel consumed per year استهلاك الوقود سنوياً		7327 AED / درهم Fuel cost per year تكلفة الوقود سنوياً		4.4 ton / طن Carbon footprint per year انبعاثات الكربون سنوياً
--	---	--	---	--	--	--	--

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

FRONT BOTHSIDE CHASSIS & REAR LEFT SIDE CHASSIS REPAIRED HAVE CCM PASSED ,BULKHEAD RADIATOR FRAME ,FENDER FRAME ,LEFT SIDE C/PILLAR QUARTER PANEL,VALANCE PANEL REAIRED ..NINOR UNDER ENGINE OIL LEAK

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by:	894	تمّ الفحص من قبل :	Transaction Number:	29385594	رقم المعاملة :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :	Payment Method:	Cash نقدي	طريقة الدفع :
Attempt No.:	2	رقم المحاولة :	Total Service Fees:	70 AED Paid On 26/08/2026 70 درهم وتم الدفع في تاريخ 26/08/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :	Received by:	Muhammad Waqas Janat Gul محمد وقاص جنت غل	تم الاستلام من :



▲ This is to confirm receipt of Seventy Dirhams (70) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (70) فقط سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

