

Queue Number

2681103

Transaction Date

25 Aug 2026, 12:40:29

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

94396919 (CC10009) (CC10012)



Vehicle Details

Chassis Number	6G1MK5C72A*****
Specification	GCC Specification
Make	Chevrolet
Model	Caprice
Model Year	2010
Color	White
Mileage	337179 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY TOTALLY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	RIGHT SIDE REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	FLOOR THICK RUST PROOFED, PORTION DENT	الارضية
01.F Bumper	FRONT STRIP MISSING	دعامية
01.G Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.H Pillars	RIGHT SIDE C/ PILLAR ROCKER PANEL REPAIRED	القوائم
01.I Trunk	REFITTED , MISALIGN , LOGO WORN OUT	صندوق
01.J Sign of back accident	BACK PANEL REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	REAR RIGHT SIDE CHASSIS EXTENSION REPAIRED BOTH SIDE SIDE PORTION DENT	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK REFITTED	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	-------------------	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	SIDE COVER CRACKED	حالة المقاعد
---------------------	--------------------	--------------

Condition	Remarks	الحالة
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED OIL WET, JERKING	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Suspension Subframe	PORTION DENT	مفصل كروي
08.B Ball Joint	BOOT CUT	
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY , INTERIOR REFITTED	اخرى
09.B Mirror	BOTH SIDE ADJUSTMENT NOT WORKING & CENTER MIRROR FADED	المرآيا
09.C AC Condition	OK	المكيف
09.D Audio	SCREEN NOT WORKING , FADED	صوتيات
09.E Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانة السقف
09.F Odometer reading	DISPLAY FADED	قراءة عداد المسافات
09.G Door Panel	WORN OUT , PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✓ Pass / ناجح

استمارة المركبات
Vehicle Registration



وقت البدء:	10:06	Start Time:
وقت الانتهاء:	10:10	End Time:
رقم الحارة:	03	Lane:
رقم التذكرة:	112	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	1 MUT 2026 29417094	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	31-08-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	29-09-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	31-08-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Renewal Test فحص التجديد	Services:
شريك فحص المركبات:	Al Mutakamela Vehicle Testing LLC المتكاملة لفحص المركبات	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Al Mutakamela Vehicle Testing Alaweer المتكاملة لفحص المركبات العوير	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	4 min 3 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	4962186	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

بيانات اللوحة:	EE 80625 Dubai Private EE 80625 دبي خصوصي	Plate Details:
رقم القاعدة:	6G1MK5C72AL455199	Chassis No.:
نوع المركبة:	CHEVROLET شيفروليه	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	CAPRICE LS كابرس ال اس	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	SALOON صالون	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	White أبيض	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions (H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	337194 Kms كيلومتر / 337194	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	Australia أستراليا	Origin:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	NON	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	2000 Kgs كجم / 2000	G. V. W.:
الوزن فارغة:	1400 Kgs كجم / 1400	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2010	Model Year:
قوة المحرك:	--	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	6	Cylinders:
عدد المقاعد:	5	No. of Seats:

انبعاثات الكربون / Carbon footprint



0.9 ton / طن

4

8

12+

شكراً لك لحماية البيئة. / Thank you for protecting the environment.

▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة
Test Certificate



Estimated Vehicle Consumption (Rate last 12 Months)

معدل الاستهلاك السنوي للمركبة (تقديرياً لأخر 12 شهر)

 3568 KM / كم Distance per year المسافة المقطوعة سنوياً	 368 L / لتر Fuel consumed per year استهلاك الوقود سنوياً	 1476 AED / درهم Fuel cost per year تكلفة الوقود سنوياً	 0.9 ton / طن Carbon footprint per year انبعاثات الكربون سنوياً
--	---	---	---

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle 10 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle 5 %	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS 7 %	نسبة أول أكسيد الكربون للبتترول Vehicle on Petrol CO Reading 0 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading 0 PPM VOL			

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

MINOR ENGINE OIL LEAK , REAR RIGHT SIDE BACK PANEL, COMPARTMENT, QUARTER PANEL, BACK PANEL & EXTENSION END REPAIRED

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by: 789	تمّ الفحص من قبل :	Transaction Number: 29417094	رقم المعاملة :
Service Name: Renewal Test فحص التجديد	اسم الخدمة :	Payment Method: Cash نقدي	طريقة الدفع :
Attempt No.: 1	رقم المحاولة :	Total Service Fees: 170 AED Paid On 31/08/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 31/08/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.: --	رقم الموقف :	Received by: Charlene Almerino Dayag شارلين الميرينو داياج	تم الاستلام من :