

Queue Number 2672938

Transaction Date 24 Aug 2026, 10:48:29

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
68945372 (CC10021) (CC10021)

Vehicle Details

Chassis Number 3N1BC1C74B*****
 Specification GCC Specification
 Make Nissan
 Model Tiida
 Model Year 2011
 Color White
 Mileage N/A NA
 Fuel Type Petrol
 Transmission Type
 No. Of Cylinders 4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORION REPAIRED,MINOR DENT SCRATCHES,PORION FADED,RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	PORION DENT	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN,PORION DAMAGED	دعامية
01.E Sign of front accident	BUMPER FRAME,FENDER FRAME,RADIATOR FRAME SUPPORT REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.F Sign of back accident	BACK PANEL DENT	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS COVERED,MUDDY,CHECKED VISIBLE AREA OK	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START,ALL SYSTEM NOT CHECK,REFITTED,PARTS GETING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---	-----------------------

04 Transmission Condition

الجير

04.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECK,REFITTED,PARTS GETING RUSTY	الحالة النظرية للجير
--------------------------------	---------------------------------------	----------------------

04.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
----------------	-----------	----------------

05 Tires and Rims Condition

الاطارات

05.A Front Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الامامي
-----------------	-----------------	----------------

Condition	Remarks	الحالة
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED,ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	BUSHES CRACK	ازرع
08.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
08.C Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
09 Interior Condition		الحالة الداخليه
09.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY,SIGN WATER OF FLOODED	اخرى
09.B Dash Board	WORN OUT	لوحة القيادة
09.C Door Panel	WORN OUT,PORITION CRACK	لوحة بطانة الباب
09.D Gear Shifting Lever	WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae