



### Test Certificate

|                     |                          |                    |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------|----------------|
| Site Number         | : 840-TASJEEL EM AUCTION | Plate Code         | : 0            |
| Transaction Number  | : 19076719               | Plate Category     | : PRIVATE      |
| Transaction Date    | : 29 JAN 2020 09:45:45   | Plate Number       | : 5622 EA      |
| Queue Number        | : 139786                 | Import Doc. Ref.   | :              |
| Chassis Number      | : 3N1BC1A67BL355622      | Manufacturer/Model | : NISSAN/TIIDA |
| Engine Number       | :                        | Model Year         | : 2011         |
| Vehicle Class       | : LIGHT VEHICLE          | Vehicle Color      | : WHITE        |
| Service / Indicator | : DSC AUCTION            |                    |                |

### Statement of Vehicle Condition

| Defect                                   | Result | Remarks   |
|--|--------|---|
| AUTOMATIC TEST:                          |        |   |
| 13 Brake System                          |        | الفرامل   |
| 13.04 - Brake Test                       | Passed | فحص الفرامل   |
| 14 Exhaust Gas Test                      |        | الغاز العادم والكربون   |
| 14.01 - Exhaust Gas Test                 | Passed | فحص الغاز العادم-الكربون                                      |
| VISUAL TEST:                             |        |   |
| 01 Lights                                |        | الانوار   |
| 01.02 - Tail Lights                      |        | الانوار الخلفية   |
|  |        | RIGHT SIDE CRACK  |
| 04 Tires Rims                            |        | الاطارات والعجلات   |
| 04.01 - Front Left And Right Hands Tires |        | الاطارات الامامية   |
|  |        | TIRES 2019  |
| 05 Body                                  |        | الهيكل  |
| 05.02 - Paint                            |        | الصيغ   |
|  |        | BODY & BUMPER MINOR SCRATCH                                   |
| 05.08 - Chassis (Frame)                  |        | النشاصية  |
|  |        | REAR BOTH SIDE FRAME MEMBER END REPAIRED                      |
| 06 General Items                         |        | الاشياء العامة  |
| 06.14 - Transmission Condition           |        | حالة ناقل الحركة  |
|  |        | OIL LEAK  |
| 06.16 - Engine Condition, Smoke          |        | حالة المحرك - الدخان  |
|  |        | OIL LEAKING   |
| 07 Remarks                               |        | ملاحظات   |
| 07.04 - Others                           |        | ملاحظات اخرى  |
|  |        | 121521 KM   |
| 09 Auction                               |        | الفحص الكامل  |
| 09.02 - Need Wheel Alignment             |        | بحاجة الى ميزانية العجلات                                     |
| 09.15 - Sign Of Rear Accident            |        | أثر حادث في مؤخرة المركبة                                     |
|  |        | BACK PANEL REPAIRED   |
| 09.16 - Sign Of Side Accident            |        | أثر حادث في جوانب المركبة                                     |
|  |        | FRONT RIGHT FENDER FRAME & BULKHEAD REPAIRED& FENDER REPLACED |
| 09.25 - Body Repainted                   |        | أثر صيغ في المركبة  |
|  |        | BODY PORTION REPAINTED  |

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.