

Queue Number

2639765

Transaction Date

14 Aug 2026, 16:38:56

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

51514310 (CC10013) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number	2G1175S37F*****
Specification	GCC Specification
Make	Chevrolet
Model	Impala
Model Year	2015
Color	--
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED PORTION GETTING RUSTY FADED MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.B Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS MUDDY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN , PORTION DAMAGED	دعامية
01.E Bonnet	CHOCK NOT WORKING PROPERLY	غطاء المحرك
01.F Trunk	NOT OPEN	صندوق
01.G Fuel Tank	DENT	خزان الوقود
01.H Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD , INNER FENDER FRAME REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.I Vehicle Color	GRAY	لون المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT RIGHT SIDE CHASSIS OUTER DENT PORTION RUSTY	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Other	COMPARTMENT FULLY MUDDY NOT VISIBLE TO CHECK PROPERLY	اخرى
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECK REFITTED OIL LEAK MUDDY KEY MISSING	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
04.A Seat Condition	DAMAGED	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Other	DENT	اخرى
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECK REFITTED PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	2024 DRY CRACKED	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	2024 DRY CRACKED	الاطار الخلفي
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
08.B Tail Light	PORTION CRACK	الضوء الخلفي
08.C Fog light	COVER DAMAGED	كشف الضباب
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Disc&Drum	RUSTY	دسك و طناير الفرامل
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
10.B Other	ALL BUSHES DRY CRACK	اخرى
11 Interior Condition		الحالة الداخلية
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
11.B Mirror	CENTER MIRROR COVER MISSING	المرآيا
11.C AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
11.D Dash Board	GETTING FADED PORTION WONR OUT CRACK	لوحة القيادة
11.E Odometer reading	NOT CHECKED	قراءة عداد المسافات
11.F Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.H Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير

station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر
wecare@carscheck.ae