



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	04 Dec 2022, 17:15:02
Transaction Number	72164522 (CC10008)	Queue Number	634293



Chassis Number	JTGSX22P9H6180472
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Toyota
Model	Hiace
Model Year	2017
Color	White
Mileage	376970 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Tires and Rims Condition		الاطارات
01.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2020 CRACKED	الاطار الخلفي
01.B Front Tyre	BOTH SIDE 2020 CRACKED	الاطار الامامي
02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	OK	الشاسيه
03 Interior Condition		الحاله الداخليه
03.A AC Condition	LOW COOLING	المكيف
03.B Other	GEAR LEVER DUST COVER DAMAGED	اخري
04 Body		جسم المركبة
04.A Fuel Tank	DENT	خزان الوقود
04.B Floor	FLOOR RUNNING BOARD PORTION DENT	الارضيه
04.C Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT,SCRATCHES	الصبغ
05 Transmission Condition		الجير
05.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
05.B Visual Gear Box Condition	OK	حالة الجير النظري

DEFECT

REMARKS

06 Suspension System

ممتص الصدمات

06.A Leaf Spring

BUSHES MINOR CRACKED

07 Engine Condition

المحرك

07.A Visual Engine Condition

SHAKING

حالة المحرك النظري

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.