

Queue Number 2895560

Transaction Date 22 Oct 2026, 13:37:58

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
82288247 (CC10021) (CC10021)

Vehicle Details

Chassis Number	RKLBB9HE2F*****
Specification	GCC Specification
Make	Toyota
Model	Corolla
Model Year	2015
Color	Black
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT SCRATCHES,PORTION FADED PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS ,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN PORTION DAMAGED	دعامية
01.E Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , FENDER FRAME ,BULKHEAD ,RADIATOR SUPPORT REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.F Sign of back accident	BACK PANEL , COMPARTMENT, QUARTER PANEL REPAIRED,BEND	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	REAR CHASSIS EXTENSION ALIGN REPAIRED,FRONT CHASSIS MUDDY	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED REFITTED MINOR OIL LEAK . PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	WORN OUT	حالة المقاعد
---------------------	----------	--------------

05 Exhaust System

نظام العادم

05.A Other	BEND	اخرى
------------	------	------

06 Transmission Condition

الجير

Condition	Remarks	الحالة
06.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED REFITTED MINOR OIL LEAK . PARTS RUSTY	الحالة النظرية للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE CRACK,DAMAGED	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE CRACK,DAMAGED	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Disc&Drum	RUSTY	دسك و طنايير الفرامل
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Arms	BUSHES CRACK	ازرع
10.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
10.C Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
11 Interior Condition		الحالة الداخلية
11.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY, SIGN OF FLOODED	اخرى
11.B AC Condition	NOT CHECK	المكيف
11.C Dash Board	WORN OUT,MELTED	لوحة القيادة
11.D Door Panel	WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.F Gear Shifting Lever	WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص. ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

