



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	27 Nov 2022, 12:26:01
Transaction Number	76192962 (CC10009)	Queue Number	631103



Chassis Number	MNTDD23S7B6026151
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Nissan
Model	2400
Model Year	2011
Color	White
Mileage	513381 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Tires and Rims Condition		الاطارات
01.A Front Tyre	BOTH SIDE 2018 & CRACKED	الاطار الامامي
01.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2018 & CRACKED	الاطار الخلفي
02 Engine Condition		المحرك
02.A Mount	MOUNT RUBBER CUT	كرسي
02.B Smoke	BLACK SMOKE	دخان
02.C Visual Engine Condition	OIL LEAK REFITTED . ABNORMAL NOISY	حالة المحرك النظري
03 Chassis Condition		الشاسي
03.A Chassis	CHASSIS FRAME MUDDY PORTION RUSTY OK	الشاسيه
04 Body		جسم المركبة
04.A Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
04.B Paint	BODY REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT,SCRATCHES,PORTION RUSTY,	الصبغ
04.C Other	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD FENDER FRAME RADIATOR SUPPORT REPAIRED	اخرى
04.D Floor	FLOOR PORTION BOTH SIDE RUNNING BOARD REPAIRED , MUDDY	الارضية

DEFECT	REMARKS	
05 Suspension System		ممتص الصدمات
05.A Other	STABLIZER LINK BOOT CUT	اخرى
05.B Leaf Spring	BUSHES WORN OUT	
05.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
05.D Arms	CONTROL ARM BUSH CRACKED	ازرع
06 Interior Condition		الحالة الداخليه
06.A AC Condition	LOW COOLING	المكيف
06.B Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
07 Transmission Condition		الجير
07.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
07.B Visual Gear Box Condition	MINOR OIL LEAK REFITTED	حالة الجير النظرى
07.C Gear Box Mount	MOUNT RUBBER CUT	كرسي الجير
07.D Propeller Shaft	MIDDLE MOUNT BUSHES CUT	ناقل الحركة
08 Steering Condition		المقود
08.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.