

Queue Number 2848745

Transaction Date 08 Oct 2026, 12:03:32

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
41767180 (CC10006) (CC10006)

Vehicle Details

Chassis Number	MROEX12G4A*****
Specification	GCC Specification
Make	Toyota
Model	Hilux
Model Year	2010
Color	White
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR RUST PROOFED, PORTION DENT, PORTION RUSTY, QUATER PANEL, BACK PANEL REPAIRED	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN	دعامية
01.E Other	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD ,FENDER FRAME REPAIRED.	اخرى
01.F Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.G Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	CHASSIS FRAME COMPLETELY RUST PROOFED, PORTION RUSTY, FRONT BOTH SIDE END REPAIRED	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Mount	BUSHES CUT	كرسي
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
04 Transmission Condition		الجير
04.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للجير

Condition	Remarks	الحالة
04.B Gear Box Mount	BUSHES CUT	كرسي الجير
04.C Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق

05 Tires and Rims Condition

الاطارات

05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACKED, WORN OUT	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE DAMAGED	الاطار الخلفي

06 Lights

الاضاءة

06.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
-----------------	----------------------------------	------------------

07 Suspension System

ممتص الصدمات

07.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
07.B Arms	BUSHES CUT	ازرع
07.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي

08 Steering Condition

المقود

08.A Steering Box	LEAK	جهاز المقود
08.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
08.C Axle	BOOT CUT	اكسلات

09 Interior Condition

الحالة الداخليه

09.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY,SIGN OF FLOODED.	اخرى
09.B AC Condition	NOT CHECK	المكيف
09.C Dash Board	CONSOLE BOX COVER MISSING	لوحة القيادة
09.D Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
09.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae