CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2934022
Transaction Date	06 Nov 2026, 16:19:21
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	54162290 (CC10013) (CC10013)



Vehicle Details

Chassis Number	5TDZA22C94*******
Specification	Imported
Make	Toyota
Model	Sienna
Model Year	2004
Color	Silver
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY REPAINTED , PORTION REPAIRED, DENTS, SCRATCHES , PORTION FADED , PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS , SUSPENTION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN, PORTION DAMAGED	دعامية
01.E Door Handle &Lock	OUTER HANDLE DAMAGED MISSING	مقابض الأبواب والأقفال
01.F Fuel Tank	DENT	خزان الوقود
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS MUDDY DIRTY OILY PORTION GETTING RUSTY MINOR DENT	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED REFITTED OIL LEAK OIL PAN DENT . PARTS RUSTY KEY MISSING	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION WORN OUT CRACK	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Other	DENT	اخري
06 Transmission Condition		الجير

Condition	Remarks	الحالة
06.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED REFITTED OIL LEAK PARTS RUSTY	الحالة النظريه للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		**الاطارات**
07.A Front Tyre	2025 BOTH SIDE	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	2025 BOTH SIDE	الاطار الخلفي
08 Lights		**الاضاءة**
08.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
08.B Tail Light	PORTION CRACK	الضوء الخلفي
09 Brake Condition		**الفرامل**
09.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
10 Suspension System		**ممتص الصدمات**
10.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
10.B Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	ازرع
10.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
10.D Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
11 Steering Condition		**المقود**
11.A Steering Oil	OIL LEAK	زيت المقود
11.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودات
12 Interior Condition		**الحاله الداخليه**
12.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY,SIGN OF FLOODED	اخري
12.B Mirror	LEFT SIDE VIEW MIRROR COVER DAMAGED	المرايا
12.C AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
12.D Dash Board	GETTING FADED PORTION WORN OUT CRACK	لوحة القياده
12.E Roof Ceiling	MIDDLE LCD MISSING	بطانه السقف
12.F Odometer reading	NOT CHECKED	قراءة عداد المسافات
12.G Door Panel	PORTION WORN OUT CRACK	لوحة بطانة الباب
12.H Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
13 Engine Cooling System		**نظام تبريد المحرك**
13.A Coolant tank	CAP MISSING	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the

vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر **wecare@carscheck.ae**