CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	3008722
Transaction Date	19 Nov 2026, 16:42:10
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	23615619 (CC10013) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	MHFXX43G9A*******
Specification	GCC Specification
Make	Toyota
Model	Innova
Model Year	2010
Color	Silver
Mileage	147856 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Fenders	FRONT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED,MINOR DENTS SCRATCHES,PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR RUST PROOFED BODY MOUNT RUBBER DRY CRACK	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN,SIGN OF CRACK	دعامية
01.F Pillars	REAR LEFT SIDE ROCKER PANEL REPAIRED	القوائم
01.G Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD REPAIRED ASSEMBLY REFITTED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.H Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	CHASSIS RUST PROOFED GETTING RUSTY	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN RUST PROOFED NOT VISIBLE CHECK DOOR POST STICKER ONLY	رقم القاعدة
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Engine Visual Condition	COMPONENTS REFITTED , PARTS GETTING RUSTY , MUDDY	الحالة النظريه للمحرك
04 Transmission Condition		**الجير**
04.A Gear Box Visual Condition	JERKING , COMPONENTS REFITTED , PARTS GETTING RUSTY , MUDDY	الحالة النظريه للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	2024 DRY CRACK	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	2024 DRY CRACK	الاطار الخلفي
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Shock Absorber	SIGN OF LEAK	ممتص الصدمات
07.B Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
07.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
07.D Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
08 Interior Condition		الحاله الداخليه
08.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخري
08.B AC Condition	OK,REAR BLOWER NOISY	المكيف
08.C Dash Board	UPPER GLOVE BOX DAMAGED	لوحة القياده
08.D Sun Visor	MISSING	حاجب الشمس

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae